

Viamão , 06 de Outubro de 2021

Prefeitura Municipal de Campos Borges/RS  
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social  
CNPJ 92.406.164/0001-31  
Praça treze de abril 303  
Campos Borges – RS

A/C:  
Ivandro Biazzi  
ivandro-biazzi@bol.com.br

**ORÇAMENTO PARA CONserto DE ULTRASSOM**

MODELO:	LOGIQ P5
FABRICANTE:	GE
NÚMERO DE SÉRIE	93372SU1
ANO DE FABRICAÇÃO	2008
VERSÃO DE SOFTWARE	2.0.3

**DEFEITO RECLAMADO**

- Falha Na imagem conforme foto anexa.

**SERVIÇOS A REALIZAR:**

- Substituição da placa CL1TRX
- Conserto do Trackball
- Revisão geral

**TRANSDUTORES:**

Linear 12L NS: 69970WP2	Será testado após substituição da placa CL1TRX
Endocavitário E8C NS: 1071159YM6	Será testado após substituição da placa CL1TRX
Convexo 4C NS: 75722PD9	Será testado após substituição da placa CL1TRX

**PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Placa CL1TRX (à base de troca)	R\$ 7500,00
Mão de obra – revisão geral	R\$ 2500,00
Total:	R\$ 10000,00
FORMA DE PAGAMENTO	À VISTA
VALIDADE DA PROPOSTA:	10 (DEZ) dias
DADOS BANCARIOS:	BRADESCO
AGENCIA:	1927-5
CONTA:	0030547-2
FAVORECIDO:	Bruno Mendes de Araújo
CNPJ	22.152.802.0001-50

**OBSERVAÇÃO:**

- 1- Entrega e retirada do equipamento em nosso endereço
- 2- A placa a ser substituída é semi-nova em perfeito estado
- 3- O serviço possui garantia de 90 dias a contar da data de entrega

**GARANTIA:**

Serviços e ou peças possuem garantia de 90 dias; a contar da entrega e conclusão dos mesmos.

Aprovamos o orçamento acima e autorizamos sua execução e cobrança.

\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo do responsável