

Referente aos consertos na Escola Infantil Criança Esperança, a planilha orçamentária prevê a entrada de energia elétrica trifásica, conforme item 1.1.4, código 10506 do SINAPI. Porém foi constatada a necessidade de um poste de concreto, não previsto neste item e na planilha orçamentária, por isso solicita a inclusão de um poste de concreto armado de seção dupla T, com 9m de altura, conforme código 41196 do SINAPI. O valor desse poste é de R\$ 909,66, sendo composto de custo de R\$ 721,28 mais 24,87% de BDI. Valores referentes ao SINAPI de 05/2024.

Atenciosamente,  
