

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor estimado é de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na aquisição do seguinte material, que é essencial para a conserto dos poços artesianos :

- 01 motor bomba submerso 2v 220 monofásico .
- 01 bobinado de motor submerso 5 h bifásica.

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas, nem interdependentes, para a viabilidade e a contratação desta demanda.

10. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A adoção da solução não permite parcelamento, pois trata-se de material necessários para a execução integral do conserto dos poços artesianos. A fragmentação da compra prejudicaria a continuidade de tal serviço.

11. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução se espera o rápido e eficiente conserto dos poços artesianos para suprir a demanda da secretaria .

12. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se vislumbra na presente contratação, a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente estudo evidência que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Ibirubá/RS, 02 de junho de 2025.

Leomar Leomar Franken
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6840-8040-6115-5f00-08c4-3051

Assinado por **Adriana Hüther** em 04/06/2025 às 14:20:10
Identificador Único: **NMS6tThXbV5xPmnG1ftNE3**

Assinado por **LIBERTO LEOMAR FRANKEN** em 04/06/2025 às 14:25:44
Identificador Único: **GkQAwuvZHfm7b9ztcKyZTS**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6840-8040-6115-5f00-08c4-3051>
