

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Grande parte das localidades pertencentes ao meio rural em nosso município contam com o abastecimento de água potável através de redes de água comunitária. Diversas famílias são beneficiadas com as mesmas. Muitas vezes devido ao desgaste natural e aos fatores climáticos são necessários fazer reparos nas mesmas. Nos últimos dias devido ao fator climático, sendo assim as mesmas precisam ser substituídas a fim de continuar o abastecimento de água local.

2. SETORES REQUISITANTES

O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental.

3. DEMONSTRATIVO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não foi elaborado Plano de Contratações Anual.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Solução contratação emergencial dos materiais será realizada por dispensa de licitação, com base no artigo 75 inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, que permite a contratação direta para a execução de serviços de urgência e emergência, pois muitas famílias dependem destas redes de água para continuar o abastecimento local.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência das seguintes soluções, empresas que tinham o produto para atendimento imediato:

* H2O Assistência Técnica de Poços Ltda CNPJ nº 04.960.438/001-72 no valor R\$ R\$ 9.420,00

* Clóvis Canova CNPJ nº 92.170.422/0001-23 no valor de R\$ \$ 10.479,00

* Canova Poços Artesianos CNPJ: 73.218.349/0001-78 no valor de R\$. 10.423,00

Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução H2O Assistência Técnica de Poços Ltda CNPJ nº 04.960.438/001-72 no valor R\$ R\$ 9.420,00 por apresentar menor preço.

6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS POR SOLUÇÃO

Com base nas necessidades de conserto do poço artesiano junto à rede comunitária do poço artesiano no Parque Hípica Ibirubense -01 bomba submersa 3cv 13 estágio trifásica 380, 01 quadro comando, serviço mão obra deslocamento, retirada e colocação bomba.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor estimado é de R\$ 9.420,00 (Nove Mil Quatrocentos e vinte reais)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na aquisição dos seguinte materiais e serviço , são é essenciais para a conserto do poço artesiano :

-01 bomba submersa 3 cv 13 estágio trifásica 380, 01 quadro de comando, 02 deslocamento e serviço de retirada e colocação da bomba submersa

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas, nem interdependentes, para a viabilidade e a contratação desta demanda.

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A adoção da solução não permite parcelamento, pois trata-se de material necessários para a execução integral do conserto do poço artesiano. A fragmentação da compra prejudicaria a continuidade de tal serviço.

10. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução se espera o rápido e eficiente conserto do poço artesiano para suprir a demanda da secretaria .

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se vislumbra na presente contratação, a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente estudo evidência que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Ibirubá/RS, 16 de junho de 2025.

Leomar Leomar Franken
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6877-9365-5b75-c400-0843-e2c9

Assinado por **Adriana Hüther** em 16/07/2025 às 08:56:28
Identificador Único: **EGVJwNgLQc6fccjkQpyHwm**

Assinado por **LIBERTO LEOMAR FRANKEN** em 17/07/2025 às 16:06:35
Identificador Único: **6s4qQXVQwJhs3dPrNAazQn**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6877-9365-5b75-c400-0843-e2c9>
