

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Grande parte das localidades pertencentes ao meio rural em nosso município contam com o abastecimento de água potável através de redes de água comunitária. Diversas famílias são beneficiadas com as mesmas. Muitas vezes devido ao desgaste natural e aos fatores climáticos são necessários fazer reparos nas mesmas, sendo assim as mesmas precisam ser substituídas a fim de continuar o abastecimento de água local.

Neste caso a localidade de São Roque teve a motobomba de seu poço artesiano danificada, sendo necessária a substituição por uma nova, que o município ajudará nos custos com 50% do valor total.

2. SETORES REQUISITANTES

O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental.

3. DEMONSTRATIVO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não foi elaborado Plano de Contratações Anual.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Solução contratação emergencial dos materiais será realizada por dispensa de licitação, com base no artigo 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que permite a contratação direta para a execução de serviços de urgência e emergência, pois muitas famílias dependem destas redes de água para continuar o abastecimento local.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência das seguintes soluções, empresas que tinham o produto para atendimento imediato:

* Machiavelli Instalações Elétricas CNPJ nº 21.527.719/0001-55 no valor R\$ R\$ 3.700,00

* Comercio de material eletronico Konrad LTDA CNPJ nº 09.255.199/0002-54 no valor de R\$ 3.800,00

* Canova Poços Artesianos CNPJ: 73.218.349/0001-78 no valor de R\$ 4.400,00

Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução :
Machiavelli Instalações Elétricas CNPJ nº 21.527.719/0001-55 no valor R\$ R\$ 3.700,00 por apresentar menor preço.



6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS POR SOLUÇÃO

Com base nas necessidades de conserto do poço artesiano junto à rede comunitária das localidades de: São Roque -01 motobomba submersa 3 hp 24 est.220 v e deslocamento e mão de obra

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor estimado é de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na aquisição do seguinte material, que é essencial para a conserto do poços artesianos :

01 motobomba submersa 3 hp 24 est.220 v e deslocamento e mão de obra.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas, nem interdependentes, para a viabilidade e a contratação desta demanda.

9. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A adoção da solução não permite parcelamento, pois trata-se de material necessários para a execução integral do conserto do poço artesiano. A fragmentação da compra prejudicaria a continuidade de tal serviço.

10. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução se espera o rápido e eficiente conserto do poço artesiano para suprir a demanda da secretaria .

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se vislumbra na presente contratação, a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente estudo evidência que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Ibirubá/RS, 13 de janeiro de 2026.

Leomar Leomar Franken
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6966-48ed-0c72-8fb5-6b09-fe34

Assinado por **BRENDON EDUARDO FLOSS Floss** em 13/01/2026 às 10:30:24
Identificador Único: **2JEB6VWAzeDXZE34q2E3qg**

Assinado por **LIBERTO LEOMAR FRANKEN** em 13/01/2026 às 10:33:04
Identificador Único: **UcoANFezcsi2qUzDpuamTX**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6966-48ed-0c72-8fb5-6b09-fe34>
