



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **CARGA CAMINHAO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BG343NA02C700560**

PLACA: **IKQ1737**

ANO E MODELO: **2001/2002**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação do serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas na bomba hidráulica de direção sendo necessário a compra de peças e a contratação de serviço de montagem e conserto da mesma e demais itens necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 29 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: VW/QUANTUM

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BWZZZ331WP008618

PLACA: IHX8121

ANO E MODELO: 1998/1999

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviço detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas no cabo do capo parafuso do pivô maçaneta porta sendo necessário a troca dos mesmo sendo necessária a compra das peças e a contratação do serviço de mão de obra e demais itens necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 30 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022