

# SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



## Plano de Trabalho

v1.04

PROTOCOLO Nº REC-RS-4319802-20240607-01

UF: RS	MUNICÍPIO: São Vicente do Sul	SIMBOLOGIA: 
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		

### 1. Dados Cadastrais

<b>Órgão Proponente:</b> PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL		<b>CNPJ:</b> 87.572.079/0001-03		
<b>Responsável</b> Fabricio Foggiato Godinho		<b>Cargo</b> Arquiteto e Urbanista	<b>CPF</b> 911.615.250-68	
<b>Endereço:</b> R. GEN. JOÃO ANTONIO, 1305 - CENTRO				
<b>Cidade:</b> São Vicente do Sul	<b>UF:</b> RS	<b>C.E.P.:</b> 97420-000	<b>Telefone:</b> (55) 3257-1313	<b>Tipo da meta:</b> Infraestrutura Pública

### 2. Outros Partícipes

### 3. Objeto

<b>Descrição:</b> Reestabelecer ligação de ponte em concreto armado com dimensões de 4,50m de largura x 60m de comprimento, sobre o rio Jaguarí, na localidade do passo do França, que serve de ligação entre os municípios de São Vicente do Sul e São Francisco de Assis, na qual foi arrastada pelo rio durante as volumosas chuvas que atingiram a região durante os meses de abril e maio de 2024.		
<b>Desastre:</b> Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas	<b>Data da Ocorrência:</b> 01/05/2024	<b>Portaria de Reconhecimento:</b> 1467 (08/05/2024)

### 4. Descrição Sumária das Metas

Nº	Dados da Meta		Localização	
1	<b>Identificação</b> Reconstrução de ponte em concreto armado moldado "in loco" com largura de 4,50m por 60,0m de comprimento a ser construída na localidade do passo do França, sobre o Rio Jaguarí que faz divisa entre os municípios de São Vicente do Sul/São Francisco de Assis		<b>Grupo/Subgrupo</b> OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE) PONTE EM CONCRETO ARMADO (MOLDADO "IN LOCO")	
	<b>Quantidade</b> 270	<b>Unidade</b> M2	<b>Valor total (R\$)</b> R\$ 2.547.339,30	<b>Localização</b> 29° 38' 09" S      54° 49' 17" O
	<b>VALOR TOTAL</b>		R\$ 2.547.339,30	

### 6. Termo de Compromisso

[ X ] Declaro que tenho conhecimento sobre a Portaria nº 3.033/2020 e que todas as metas e demais informações prestadas neste plano de trabalho estão de acordo com a legislação pertinente.

São Vicente do Sul, 23 de Julho de 2024

**Fabricio Foggiato Godinho**  
**911.615.250-68**  
**(55) 98401-6992**

Declaro ainda, que tenho pleno conhecimento de que se não optar pelo regime de Contratação Integrada, nos termos do inciso V do Art.8º da Lei nº 12.462/2011, as despesas referentes à elaboração de projeto ficarão a cargo do município (estado).

Consta em anexo o Relatório de Diagnóstico que detalha os danos na infraestrutura provocados pelo desastre e demonstra a necessidade dos recursos para realização de ações de recuperação realizadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Pede deferimento

**São Vicente do Sul, 23 de Julho de 2024**

**FERNANDO DA ROSA PAIHIM**  
**000.109.510-24**

# SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC



## Relatório de Diagnóstico

UF: RS

MUNICÍPIO: São Vicente do Sul

SIMBOLOGIA:

DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva  
- Chuvas Intensas

DATA DA OCORRÊNCIA: 01/05/2024



### 1. Localização

PT v1.04

REC-RS-4319802-20240607-01

**Meta 1: Reconstrução de ponte em concreto armado moldado "in loco" com largura de 4,50m por 60,0m de comprimento a ser construída na localidade do passo do França, sobre o Rio Jaguari que faz divisa entre os municípios de São Vicente do Sul/São Francisco de Assis**

**Ação pretendida**

Reconstrução Total

Reconstrução Parcial

**Coordenadas GPS**

29° 38' 09" S

54° 49' 17" O

**Localização**



### 2. Informações do diagnóstico

#### 2.1 Como a estrutura foi afetada?

A estrutura existente de sustentação do platô da ponte foi totalmente levada pelo rio, restando apenas dois platôs de um lado e do outro do rio, com aproximadamente 3m de comprimento.

#### 2.2 Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre?

Não foram realizadas ações paliativas.

#### 2.3 Quantas pessoas foram diretamente atingidas?

300

#### 2.4 Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas?

Limitações de passagem entre municípios, dificuldade em escoamento da safra, aumento de preço devido ao desvio que cada produtor deve fazer para chegar ao município.

**Fabricio Foggato Godinho**  
**911.615.250-68**

### 3. Fotos ilustrativas





Latitude: -29.635772  
Longitude: -54.821191  
Elevação: 83.65±3.21 m  
Precisão: 4.85 m  
Tempo: 06-06-2024 14:19:08

NoteCam @ iOS

Legenda:

FOTO DE COMO ENCONTRA-SE O LOCAL DA PASSAGEM



Latitude: -29.635808  
Longitude: -54.821172  
Elevação: 84.45±3.25 m  
Precisão: 4.83 m  
Tempo: 06-06-2024 14:19:59

NoteCam @ iOS

Legenda:

FOTO DE COMO ENCONTRA-SE O LOCAL DA PASSAGEM



Latitude: -29.635815  
Longitude: -54.821284  
Elevação: 83.21±3.29 m  
Precisão: 4.79 m  
Tempo: 06-06-2024 14:18:37

NoteCam @ iOS

Legenda:

FOTO DE COMO ENCONTRA-SE O LOCAL DA PASSAGEM, MOSTRANDO OS DOIS LADOS DA TRAVESSIA



Latitude: -29.635761  
Longitude: -54.821314  
Elevação: 82.23±3.30 m  
Precisão: 4.79 m  
Tempo: 06-06-2024 14:17:02

NoteCam @ IOS

Legenda:

FOTO DE COMO ENCONTRA-SE O LOCAL DA PASSAGEM MOSTRANDO OS PLATÔS QUE PERMANECEM NO LOCAL HOJE

