



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: TRATOR TRAMONTINE 1680

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: BCG0160020

VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA: TRATOR JOHN DEERE 6100

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO :1BM6100JTJA001152

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

O trator tramontine 1680 necessita do serviço de regulagem de embreagem e a compra de pinos para prender os implementos agriculas .O trator john deere precisa do serviço de conserto da tomada de força e a compra de pinos prara prender os implementos agriculas Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os tratores fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO :

Constatou-se que os tratores tramontine 1680 nescessita do serviço de regulagem de embreagem e a compra de pinos para prender os implementos agriculas .O trator john deere precisa do serviço de conserto da tomada de força e a compra de pinos para prender os implementos agriculas, pinos para o arado 2 laminas e quebra dedos .Bem como a solução a ser apresentada.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 03 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: TRATOR TRAMONTINE 1680

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: BCG0160020

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Foi costatado que o trator tramontine 1680 necessita do serviço de conserto do eixo do carda .Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO :

Constatou-se que o trator tramontine 1680 nescessita do serviço de concerto do eixo do cardã .Bem como a solução a ser apresentada.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 03 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022