



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: I/M.BENZ 416CDISPRINTERM

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8AC907843LE180050

ANO E MODELO: 2019/2020

PLACA: JAC1G29

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatou-se que o referido veículo esta com problema nas correias do ar condicionado e alternador e a do ar condicionado .

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso que o veículo esta com defeito nas correias bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo precisa da substituição das 2 correias 1 do ar condicionado e alternador e a outra do ar condicionado sendo que este veículo tem dois compressores de ar condicionado .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 24 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **GM/CORSA SEDAN MAXX**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGXH19G07C179111**

ANO E MODELO: **2007**

PLACA: **INU0076**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatou-se que o referido veículo esta com problema no sistema de ignição, sistema de arrefecimento e correia de comando de válvulas.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso que o veículo bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo precisa da substituição das velas de ignição, bomba dagua tampa do reservatório, válvula termostática, correia do comando de válvulas, engrenagem do virabrequim e retentores.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 18 de março de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022