



# RESULTADOS DO ITEM: 01

Nº Sequencial: 1

Código: 01

**Descrição:** Manutenção preventiva e corretiva no equipamento de Raio-X marca Lotus modelo HF 630 – número de série 0448/1508. – Troca da Placa Ma. – Conserto da Caixa AT (Transformador de alta tensão).

**Unidade de Medida:** SRÇ

| MÉDIA    | MEDIANA  | MÉDIA SANEADA |
|----------|----------|---------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

Relatório gerado automaticamente.

