



Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
RUA RECREIO, 00233
CNPJ 92.406.057/0001-03
Departamento de Licitações e Compras

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente Processo Licitatório nº 103/2023 - Pregão Presencial nº 23/2023.

Com base no processo e ata emitida pelo pregoeiro e equipe de apoio, com vistas da Assessoria Jurídica HOMOLOGO todos os atos constantes e praticados no Processo Licitatório nº 103/2023, Pregão Presencial nº 23/2023, homologo o respectivo objeto à empresa classificada em 1º lugar, conforme segue abaixo:

| Empresa: VELCI AZEVEDO - 27934084000197 | | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------------|--------------|-------------|
| Item | Qtde. | Unid. | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 1,00 | UN | RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 | | 29.502,00000 | 29.502,00 |
| 1.1 | 2,00 | UN | Reparo do Cilindro de Giro-219002262 | APC | 155,00000 | 310,00 |
| 1.2 | 1,00 | UN | Reparo do Cilindro da Lança-219002258 | APC | 200,00000 | 200,00 |
| 1.3 | 1,00 | UN | Reparo do Cilindro de Profundidade-219002259 | APC | 400,00000 | 400,00 |
| 1.4 | 1,00 | UN | Reparo do Cilindro de Inclinação-219002257 | APC | 215,00000 | 215,00 |
| 1.5 | 2,00 | UN | Reparo do Cilindro de Elevação-219002261 | APC | 85,00000 | 170,00 |
| 1.6 | 1,00 | UN | Reparo do Cilindro da Concha Traseira-319002260 | APC | 160,00000 | 160,00 |
| 1.7 | 1,00 | UN | Reparo do Cilindro de Direção-219000031 | APC | 100,00000 | 100,00 |
| 1.8 | 1,00 | UN | Reparo do Cilindro do Estabilizador-219002257 | APC | 215,00000 | 215,00 |
| 1.9 | 1,00 | UN | Bomba Hidráulica Principal- 219001552 | HYBEL | 2.800,00000 | 2.800,00 |
| 1.10 | 1,00 | UN | Mangueira da Alimentação da Bomba- 219009218 | GOLDEN FLEX | 255,00000 | 255,00 |
| 1.11 | 2,00 | UN | Abraçadeiras da Mangueira-210002263 | PANEGOSSI | 40,00000 | 80,00 |
| 1.12 | 1,00 | UN | Filtro Hidráulico-218004409 | APC | 320,00000 | 320,00 |
| 1.13 | 1,00 | UN | Bucha-219000042 | PANEGOSSI | 55,00000 | 55,00 |
| 1.14 | 2,00 | UN | Vedação-219000472 | APC | 30,00000 | 60,00 |
| 1.15 | 1,00 | UN | Bucha-219000043 | PANEGOSSI | 75,00000 | 75,00 |
| 1.16 | 2,00 | UN | Arruela Prato-219000040 | PANEGOSSI | 10,00000 | 20,00 |
| 1.17 | 2,00 | UN | Bucha Superior-219000784 | PANEGOSSI | 40,00000 | 80,00 |
| 1.18 | 2,00 | UN | Bucha da Manga de Eixo-219000034 | PANEGOSSI | 50,00000 | 100,00 |
| 1.19 | 2,00 | UN | Retentor da Manga de Eixo-219000497 | APC | 75,00000 | 150,00 |
| 1.20 | 2,00 | UN | Bucha Inferior-211100388 | PANEGOSSI | 50,00000 | 100,00 |
| 1.21 | 2,00 | UN | Arruela-219000044 | PANEGOSSI | 15,00000 | 30,00 |
| 1.22 | 2,00 | UN | Pino Rei Superior-219000795 | PANEGOSSI | 220,00000 | 440,00 |
| 1.23 | 2,00 | UN | Pino Rei Inferior-219000045 | PANEGOSSI | 230,00000 | 460,00 |
| 1.24 | 2,00 | UN | Braço de Direção-219000970 | PANEGOSSI | 200,00000 | 400,00 |
| 1.25 | 2,00 | UN | Junta Esférica da Articulação-219000494 | PANEGOSSI | 300,00000 | 600,00 |
| 1.26 | 1,00 | UN | Munhão Direito-219000974 | PANEGOSSI | 600,00000 | 600,00 |
| 1.27 | 2,00 | UN | Bucha do Semi Eixo Lado Roda-219000038 | PANEGOSSI | 70,00000 | 140,00 |
| 1.28 | 2,00 | UN | Retentor do Semi Eixo-219000498 | APC | 45,00000 | 90,00 |
| 1.29 | 2,00 | UN | Semi Eixo Lado Diferencial-219001011 | PANEGOSSI | 600,00000 | 1.200,00 |
| 1.30 | 4,00 | UN | Cruzeta do Semi eixo-219000488 | PANEGOSSI | 40,00000 | 160,00 |
| 1.31 | 2,00 | UN | Semi Eixo Lado Roda-219001013 | PANEGOSSI | 500,00000 | 1.000,00 |
| 1.32 | 2,00 | UN | Arruela Encosto-219007071 | PANEGOSSI | 13,00000 | 26,00 |
| 1.33 | 2,00 | UN | Arruela Encosto-219007072 | PANEGOSSI | 14,00000 | 28,00 |
| 1.34 | 2,00 | UN | Anel trava-219000960 | PANEGOSSI | 22,00000 | 44,00 |
| 1.35 | 2,00 | UN | Retentor Cubo de Roda-219000495 | APC | 120,00000 | 240,00 |
| 1.36 | 4,00 | UN | Rolamento-219000785 | TINKEN | 180,00000 | 720,00 |
| 1.37 | 8,00 | UN | Prisioneiro de Roda-219000482 | PANEGOSSI | 11,00000 | 88,00 |
| 1.38 | 6,00 | UN | Buchas Guia-219001016 | PANEGOSSI | 10,00000 | 60,00 |

| Item | Qtde. | Unid. | Produto | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|-------|-------|--|------------------|-------------|-------------|
| 1.39 | 1,00 | UN | Engrenagem Anelar-219001020 | PANEGOSSI | 550,00000 | 550,00 |
| 1.40 | 1,00 | UN | Coroa Anelar-219001021 | PANEGOSSI | 600,00000 | 600,00 |
| 1.41 | 3,00 | UN | Anel trava-219001022 | PANEGOSSI | 4,55000 | 13,65 |
| 1.42 | 1,00 | UN | Arruela Encosto-219001023 | PANEGOSSI | 18,00000 | 18,00 |
| 1.43 | 3,00 | UN | Engrenagem Planetária-219001023 | PANEGOSSI | 66,66660 | 200,00 |
| 1.44 | 2,00 | UN | Kit abraçadeira cardan-219000068 | PANEGOSSI | 28,00000 | 56,00 |
| 1.45 | 1,00 | UN | Cruzeta cardan dianteiro-219000395 | PANEGOSSI | 60,00000 | 60,00 |
| 1.46 | 1,00 | UN | Válvula direção-219000395 | PANEGOSSI | 2.000,00000 | 2.000,00 |
| 1.47 | 1,00 | UN | Pino eixo dianteiro-370060008 | PANEGOSSI | 431,00000 | 431,00 |
| 1.48 | 1,00 | UN | Válvula de alívio-219002108 | PANEGOSSI | 1.300,00000 | 1.300,00 |
| 1.49 | 1,00 | UN | Haste cilindro estabilizador -100000064565 | PANEGOSSI | 1.000,00000 | 1.000,00 |
| 1.50 | 12,00 | UN | Anel comando traseiro-219001705 | PANEGOSSI | 4,90000 | 58,80 |
| 1.51 | 12,00 | UN | Anel comando traseiro-219001706 | PANEGOSSI | 7,00000 | 84,00 |
| 1.52 | 10,00 | UN | Anel comando traseiro-219001885 | PANEGOSSI | 80,00000 | 800,00 |
| 1.53 | 4,00 | UN | Anel comando dianteiro-219001754 | PANEGOSSI | 80,00000 | 320,00 |
| 1.54 | 2,00 | UN | Anel comando dianteiro-219001706 | PANEGOSSI | 7,00000 | 14,00 |
| 1.55 | 4,00 | UN | Anel comando dianteiro-219001713 | PANEGOSSI | 5,00000 | 20,00 |
| 1.56 | 1,00 | UN | Anel comando dianteiro-219001845 | PANEGOSSI | 30,00000 | 30,00 |
| 1.57 | 1,00 | UN | Serviços de: - Eixo Dianteiro: Recuperação dos alojamentos das Buchas (superior e inferior) e alojamento do Pino no Chassi, através de preenchimento com usinagem; -Substituir e montar as Cruzetas do Cardam dianteiro e os Cubos de Roda. Ajustes de folgas. - Desmontagem, Limpeza e Troca de Reparos dos seguintes equipamentos: a) Cilindro de Inclinação da Concha Dianteira. b) Cilindros de Elevação (2x) da Concha Dianteira. c) Cilindros do Giro (2x). d) Cilindro Estabilizador. e) Cilindro de Elevação da Lança. f) Cilindro de Profundidade. g) Cilindro de Direção. h) Cilindro da Concha Traseira. i) Comando Dianteiro e Comando Traseiro. Em seguida montar cada Cilindro Hidráulico e repor na Máquina. - Fazer a limpeza do Reservatório de Óleo Hidráulico; - Substituir os seguintes equipamentos: a) Haste do Cilindro Estabilizador (Lado Direito); b) Válvula de Direção; c) Válvula de Alívio Traseira; d) Filtro do Óleo Hidráulico; e) Mangueira de Alimentação da Bomba Hidráulica; f) Bomba Hidráulica; - Regular pressões com testes finais; - Realizar a montagem completa da Máquina; | VELCI AZEVEDO | 9.755,55000 | 9.755,55 |
| Total dos Produtos | | | | | | 29.502,00 |

| Projeto/Despesa | Há Previsão |
|--|-------------|
| 2702 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - 1 - RECURSO LIVRE | Sim |
| 2702 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1 - RECURSO LIVRE | Sim |
| 2001 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1 - RECURSO LIVRE | Sim |
| 2001 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - 1 - RECURSO LIVRE | Sim |

Homologo este processo licitatório, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Alto Alegre (RS), 27 de Novembro de 2023

AVELINO SALVADORI
Prefeito Municipal