

## ORÇAMENTO - VIA CLIENTE



Mercedes-Benz

APOMEDIL SA VEICULOS  
CPF/CNPJ: 91.157.859/0004-07  
www.apomedil.com.br  
OFICINAPF@APOMEDIL.COM.BR  
(54) 3317-5400

Nº DO DOCUMENTO: 6669 - ABERTO

CONDIÇÃO PAGAMENTO: PIX

DATA EMISSÃO: 03/06/2025 10:21

VALIDADE: 5 DIAS

CONSULTOR: 11648 - SERGIO ADROALDO SCHNE

TIPO DE RECEPÇÃO:

FOLHA: 1 de 1

03/06/2025 12:03



6669

## DADOS DO CLIENTE:

NOME: MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES

I.E.: ISENTO

CPF/CNPJ: 92.406.164/0001-31

END: LOC PRACA 13 DE ABRIL, 0 - CENTRO COMP.: SN

CEP: 99.435-000, CAMPOS BORGES/RS

TEL: (54) 999041115 (CEL)/ (55) 99041115 (COM)

Email: saude@camposborges.rs.gov.br

## Dados do Veículo:

MODELO: SPRINTER 516

COR: 1 - BRANCA

Nº CHASSI: 8AC907855NE220182

KM OU HORAS: 183041

PLACA: JBP-0B32

COMBUSTÍVEL: 0

Nº MOTOR:

DATA DA VENDA: 30/09/2022

ANO FABR./MOD.: 2022 / 2022

## DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO DO CLIENTE

SOLICITAÇÃO: barrulho no motor

SOLICITAÇÃO: revisar freios dianteiros e traseiros

SOLICITAÇÃO: revisão (troca de óleo e filtros)

SOLICITAÇÃO: revisar embreagem

## RELAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS

TIPO	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	TIPO O.S.	NCM	QTDE/TMO	VLR.HORA/IMPOSTO	VLR.UNIT	ACRÉSC.	DESC.	VLR.TOTAL
M.O.	107763 - VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA CAIXA DE MUDANÇAS MECANICA	[CN]		02:30/2,5000	R\$ 398,00	845,75	-	-	845,75
M.O.	107928 - VOLANTE DA ARVORE DE MANIVELASSUBST. (EMBREAGEM REMOVIDA)	[CN]		01:06/1,1000		-	-	-	-
M.O.	108141 - ORCAMENTO, ELABORAR.	[CN]		01:00/1,0000		-	-	-	-
M.O.	108473 - REMOVER E INSTALAR A CAIXA DE MUDANÇAS	[CN]		02:18/2,3000	R\$ 398,00	778,09	-	-	778,09
M.O.	72348 - 2 DISCOS DOS FREIOS DO EIXO TRAS., REM./INST., SUBST. SE NECES. (PASTILHAS DE FREIO REMOVIDAS)	[CN]		00:54/0,9000		-	-	-	-
M.O.	72909 - 4 PASTILHAS DOS FREIOS DO EIXODIANTE., REM./INST., SUBST. SE NECES.	[CN]		00:54/0,9000		-	-	-	-
M.O.	72914 - 4 PASTILHAS/LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS., REM./INST., SUBST. SE NECES.	[CN]		00:54/0,9000		-	-	-	-
M.O.	74446 - ATUADOR CENTRAL DA EMBREAGEM, REM./INST., SUBST. SE NECES. (CAIXA DE MUDANÇAS REMOVIDA)	[CN]		00:12/0,2000	R\$ 398,00	67,66	-	-	67,66
M.O.	79732 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA	[CN]		00:06/0,1000	R\$ 398,00	33,83	-	-	33,83
M.O.	79733 - COMPLEMENTO PARA SERVICO DE MANUTENCAO: SUBSTITUIR O FILTRO DE POEIRA PARA O AR- CONDICIONADO DO TETO	[CN]		00:06/0,1000		-	-	-	-
M.O.	82717 - DOWNLOAD DO MODULO DE COMANDO EXECUTAR (APOS DIAGN.)	[CN]		01:00/1,0000	R\$ 450,00	382,50	-	-	382,50
M.O.	88167 - PACOTE DE FILTROS: SUBSTITUIR O FILTRO DE AR, OLEO, COMBUSTIVEL E OLEO PARA MOTOR	[CN]		00:48/0,8000		-	-	-	-
M.O.	90123 - PLACA DE PRESSAO DA EMBREAGEM E O DISCO DE ARRASTO, REM./ INST.	[CN]		00:24/0,4000	R\$ 398,00	135,32	-	-	135,32
M.O.	94676 - SERVICO DE MANUTENCAO B, EXECUTAR	[CN]		01:00/1,0000		-	-	-	-
PÇ	A0002501000 - EMBREAGEM SECA MONODISCO	[CN]	87089300	1,0000	-R\$ 58,10	4.841,38	-	-	4.841,38
PÇ	A00025425080001 - ATUADOR DE EMBREAGEM OF	[CN]	87089300	1,0000	-R\$ 5,42	451,47	-	-	451,47
PÇ	QOM1821 - TRAVA ANAEROBICA P/ ROSCA 5H	[CN]	87089990	1,0000	-R\$ 0,25	20,89	-	-	20,89
PÇ	QOM913 - FLUIDO FREIO DOT 5.1	[CN]	38190000	1,0000	-R\$ 0,60	50,09	-	-	50,09

## OBSERVAÇÕES GERAIS

\*AUTORIZO EXEC. DOS SERVIÇOS DESCRITOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PEÇAS QUE FOREM NECESSÁRIAS. O PRAZO DE ENTREGA DO SERVIÇO ESTARÁ SUJEITO À ALTERAÇÕES TENDO EM VISTA A EVENTUAL DEMORA NA OBTENÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO JUNTO AO FABRICANTE. \*AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS NO VEÍCULO DESCRITO NESTA ORDEM DE SERVIÇO NÃO RETIRADAS NA ENTREGA DO VEÍCULO SERÃO SUCATEADAS. \*ORÇAMENTO VÁLIDO POR 5 DIAS.

Estou ciente das condições apresentadas neste orçamento e que meu veículo foi deixado na concessionária para execução dos serviços e peças relacionadas.

ASSINATURA DO CLIENTE

DATA DE ENTRADA

## PREVISÃO DE DESPESAS

SUB-TOTAL MÃO DE OBRA	R\$2.243,15
SUB-TOTAL PEÇAS	R\$5.363,83
ICMS ST	R\$0,00
IPI	R\$0,00
RETIDOS	R\$172,05
TOTAL	R\$7.434,93