

| COMPOSIÇÃO DO BDI | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------|------|--------------|
| OBRA: | | Extrutura reservatório | | | DATA |
| | | | | | outubro/2022 |
| | DISCRIMINAÇÃO | SIGLA | VALOR ADOTADO | AUX. | |
| | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4,00% | | |
| | GARANTIAS e SEGUROS | S+G | 0,90% | | |
| | | | | | |
| | RISCOS | R | 1,07% | | |
| | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1,00% | | |
| | TAXA SELIC | | | | |
| | DIAS ÚTEIS | | | | |
| | LUCRO | L | 6,50% | | |
| | IMPOSTOS | I | 11,15% | | |
| | ISS | | | 3 | |
| | PIS | | | 0,65 | |
| | COFINS | | | 3 | |
| | | BDI | 28,29% | | |





Pablo Souza
Engenheiro Civil
CREA/RS 254.066
(54) 99996-2304

FERRY
CNPJ 18 162 345/0001-07
I.E. 271/0006507 CREA 251675
54 **99695-7710**
Esquina Penz, s/nº Ernestina/RS



