



MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações contidas no projeto arquitetônico, para a execução de reformas no Ginásio Poliesportivo Sérgio Dias Manivela, localizado na Rua Professor Adão Oscar Winbbleing nº 3568, Bairro Industrial, Ernestina/RS.

Para a interpretação deste documento é imprescindível o acompanhamento do Projeto Arquitetônico e Estrutural anexo. ITENS AUSENTES NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS E O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM CONSULTA PRÉVIA AO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

Todos os materiais deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, sob pena de serem recusadas pelo fiscal da obra.

2. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação a Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR).

Ficará a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem como a fiscalização e distribuição de EPI's (equipamentos de proteção individual).

3. COBERTURA:

A cobertura do ginásio deverá ser completamente retirada para que um novo telhamento seja realizado, afim de corrigir os vazamentos existentes. O novo Telhamento deverá ser realizado com telha de aço/alumínio e=0,5 mm.

Os rufos deverão ser executados com chapa de aço galvanizado número 26 e corte 25cm.



4. REVESTIMENTOS:

4.1 Pisos:

Deverão ser recolocadas as placas cerâmicas retiradas, os locais em que foram previstos remoção e colocação completa do sistema de pisos são: banheiros, vestiários, cozinha e copa. Também foi previsto a remoção dos parquês e colocação de piso no palco. O piso definido para tal será com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm.

Também terá remoção de pisos nos locais onde será realizada fundação para a arquibancada de concreto armado.

Será executada também uma rampa de acesso na entrada principal.

4.2 Paredes:

Serão removidos todos os azulejos dos banheiros e vestiários, e substituídos por novos azulejos de placa esmaltada extra, dimensões 25x35 cm.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Foi considerada comprometida toda a instalação elétrica do Ginásio, devido ao constante problema com água da chuva e telhado ineficiente.

- Todo sistema elétrico será removido e substituído, exceto as luminárias da arquibancada que foram colocadas recentemente.
- Serão acrescentadas tomadas, um quadro de distribuição e pontos de iluminação.

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão substituídos todos os chuveiros bem como as bacias sanitárias. Os existentes, devido ao mal estado de conservação, estão impróprios para uso. Também serão acrescentados box em vidro temperado 8mm para os chuveiros.





MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações contidas no projeto arquitetônico, para a execução de reformas no Ginásio Poliesportivo Sérgio Dias Manivela, localizado na Rua Professor Adão Oscar Winbbleing nº 3568, Bairro Industrial, Ernestina/RS.

Para a interpretação deste documento é imprescindível o acompanhamento do Projeto Arquitetônico e Estrutural anexo. ITENS AUSENTES NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS E O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM CONSULTA PRÉVIA AO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

Todos os materiais deverão seguir rigorosamente as normas técnicas da ABNT, sob pena de serem recusadas pelo fiscal da obra.

2. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação a Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR).

Ficará a cargo da empresa executora tal responsabilidade, bem como a fiscalização e distribuição de EPI's (equipamentos de proteção individual).

3. COBERTURA:

A cobertura do ginásio deverá ser completamente retirada para que um novo telhamento seja realizado, afim de corrigir os vazamentos existentes. O novo Telhamento deverá ser realizado com telha de aço/alumínio e=0,5 mm.

Os rufos deverão ser executados com chapa de aço galvanizado número 26 e corte 25cm.



4. REVESTIMENTOS:

4.1 Pisos:

Deverão ser recolocadas as placas cerâmicas retiradas, os locais em que foram previstos remoção e colocação completa do sistema de pisos são: banheiros, vestiários, cozinha e copa. Também foi previsto a remoção dos parquês e colocação de piso no palco. O piso definido para tal será com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm.

Também terá remoção de pisos nos locais onde será realizada fundação para a arquibancada de concreto armado.

Será executada também uma rampa de acesso na entrada principal.

4.2 Paredes:

Serão removidos todos os azulejos dos banheiros e vestiários, e substituídos por novos azulejos de placa esmaltada extra, dimensões 25x35 cm.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Foi considerada comprometida toda a instalação elétrica do Ginásio, devido ao constante problema com água da chuva e telhado ineficiente.

- Todo sistema elétrico será removido e substituído, exceto as luminárias da arquibancada que foram colocadas recentemente.
- Serão acrescentadas tomadas, um quadro de distribuição e pontos de iluminação.

6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serão substituídos todos os chuveiros bem como as bacias sanitárias. Os existentes, devido ao mal estado de conservação, estão impróprios para uso. Também serão acrescentados box em vidro temperado 8mm para os chuveiros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Micheli Goedel

Engenheira Civil - CREA/RS 243.027

Setor de Engenharia

Prefeitura Municipal de Ernestina - RS

CREA RS 243.027