



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
COMANDO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
CERTIDÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - Nº
32187



INFORMAÇÕES GERAIS

DATA: 08/06/2026	HORA:20:30	MUNICÍPIO: PASSO FUNDO
RODOVIA: RSC-153	KM: 132	NATUREZA: DANOS MATERIAIS
AGENTE: 4390873	TIPO DO ACIDENTE: COLISÃO LATERAL	

ASPECTOS DO LOCAL

TIPO DE VIA: PRINCIPAL	TIPO DE PAVIMENTO: ASFALTO	TIPO DE PISTA: SIMPLES	ESTRUTURA VIÁRIA: RETA
LOCALIDADE: INTERIOR	ACOSTAMENTO: SIM	CANTEIRO CENTRAL: NÃO	CONDIÇÃO METEOROLÓGICA: BOM

NARRATIVA

A GUARNIÇÃO DO PELOTÃO RODOVIÁRIO DE PASSO FUNDO ATENDEU SINISTRO DE TRÂNSITO SEM LESÕES DO TIPO COLISÃO LATERAL NA RODOVIA RSC 153, KM 132. AMBOS VEÍCULOS TRAFEGAVAM NO SENTIDO ERNESTINA A PASSO FUNDO. O CONDUTOR DO V1 RELATA QUE TRAFEGAVA PELA PISTA DA ESQUERDA E QUANDO VIU PELO RETROVISOR AS LUZES DA AMBULÂNCIA LIGOU O PISCA PARA DIREITA, PORÉM QUANDO ACESSOU A PISTA DA DIREITA SENTIU QUE O V2 COLIDIU NA SUA LATERAL TRASEIRA DO LADO DIREITO. O CONDUTOR DO V2 RELATA QUE ESTAVA CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA, LEVANDO UM PACIENTE DO MUNICÍPIO ATÉ O HSVP, QUANDO SEGUIA PELA PISTA DA ESQUERDA COM O GIROFLESH LIGADO E AO SE APROXIMAR DO V1, QUE ESTAVA A SUA FRENTE, TENTOU REALIZAR UMA ULTRAPASSAGEM PELO LADO DIRETO, VISTO O V1 NÃO DAR PASSAGEM PARA AMBULÂNCIA, MOMENTO QUE AO TENTAR REALIZAR A ULTRAPASSAGEM O V1 TAMBÉM ACESSOU A PISTA DA DIREITA, VINDO A OCORRER A COLISÃO. DO SINISTRO NINGUÉM RESTOU LESIONADO. FORAM REALIZADOS TESTES DE ETILÔMETRO Nº 2488 E 2489 EM AMBOS CONDUTORES, COM RESULTADOS NEGATIVOS PARA EMBRIAGUEZ. OS VEÍCULOS FORAM REMOVIDOS PELOS GUINCHOS DAS SEGURADORAS.

V1 - VEÍCULO 1 - IZG6I59 - AUTOMÓVEL**V1 - Informações - BAT N° 32187**

PLACA: IZG6I59	MARCA/MODELO: FORD/KA SE AT 1.5 SD C	RENAVAM: 1189888669	COR: Branca
CHASSI: 9BFZH54S9K8242790	ANO: 2018	TIPO DE VEÍCULO: AUTOMÓVEL	CATEGORIA: Particular

PROPRIETÁRIO: ADEMIR SERGIO SALDANHA**V1 - Relatório de Avarias - Resolução nº810/2020-CONTRAN**

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Painel corta-fogo			X	
2	Longarina dianteira esquerda			X	
3	Caixa de roda dianteira esquerda			X	
4	Estrutura da soleira esquerda			X	
5	Air Bags Frontais			X	
6	Air Bags Laterais			X	
7	Estrutura da coluna dianteira esquerda			X	
8	Estrutura da coluna central esquerda			X	
9	Estrutura da coluna traseira esquerda			X	
10	Caixa de roda traseira esquerda			X	
11	Assoalho central esquerdo			X	
12	Longarina traseira esquerda			X	
13	Assoalho porta malas ou caçamba			X	
14	Longarina traseira direita			X	
15	Caixa de roda traseira direita			X	
16	Estrutura da coluna traseira direita			X	
17	Estrutura da soleira direita			X	
18	Estrutura da coluna central direita			X	
19	Estrutura da coluna dianteira direita			X	
20	Assoalho central direito			X	
21	Caixa de roda dianteira direita			X	
22	Longarina dianteira direita			X	

Dano de Monta: PEQUENA

V1 - Imagens Obrigatórias

IMAGEM DA LATERAL DIREITA



IMAGEM DA TRASEIRA



IMAGEM DA LATERAL ESQUERDA



IMAGEM DA FRENTE

V1 - CONDUTOR - ADEMIR SERGIO SALDANHA**V1C - Informações**

NOME: ADEMIR SERGIO SALDANHA	DATA NASCIMENTO: 06/10/1963	CPF: 393.068.010-68	RG: 3060351602
SEXO: MASCULINO	ESTADO FÍSICO: SEM LESÕES	USAVA CINTO: NÃO CONSTATADO	

V1C - Dados da Habilitação

CATEGORIA: AE	Nº REGISTRO: 1435660116	UF: RS
VENCIMENTO HABILITAÇÃO: 05/08/2026	ETILÔMETRO: SIM	RESULTADO: 0,00mg/l

V2 - VEÍCULO 2 - JBK9J23 - CAMINHÃO**V2 - Informações - BAT Nº 32187**

PLACA: JBK9J23	MARCA/MODELO: I/MBENZ SPRINTER TCA AMB	RENAVAM: 1316182425	COR: Branca
CHASSI: 8AC907643NE215701	ANO: 2022	TIPO DE VEÍCULO: CAMINHÃO	CATEGORIA: Oficial

PROPRIETÁRIO: PREF. MUN. DE ERNESTINA**V2 - Relatório de Avarias - Resolução nº810/2020-CONTRAN**

Item	Descrição do item	Valor	Item danificado no acidente		
			Sim	Não	NA
1	Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteiras ou traseira(s), painel corta-fogo, soleira ou assoalho.	M		X	
2	Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver) atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união da base da carroçaria com o chassis.	M		X	
3	Para-choque traseiro danificado (não se aplica em camionetas, caminhonetes e utilitários).	M		X	
4	Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão.	M		X	
5	Avaria em qualquer um dos eixos.	M		X	
6	Dano em qualquer componente do Sistema de Freios.	M		X	
7	Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina.	M		X	
8	Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina.	M		X	
9	Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as longarinas	M		X	
10	Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina.	G		X	
11	Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina	G		X	
12	Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as longarinas.	G		X	
13	Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi	M		X	
14	Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão	M		X	
15	Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do comprimento do chassi	G		X	
16	Air bags (se existir)	M		X	

Dano de Montagem: PEQUENA

V2 - Imagens Obrigatórias



IMAGEM DA LATERAL DIREITA



IMAGEM DA TRASEIRA



IMAGEM DA LATERAL ESQUERDA



IMAGEM DA FRENTE

V2 - CONDUTOR - EZEQUIEL BUENO DA SILVA

V2C - Informações

NOME: EZEQUIEL BUENO DA SILVA	DATA NASCIMENTO: 11/11/1983	CPF: 007.636.220-52	RG: 1072617473
SEXO: MASCULINO	ESTADO FÍSICO: SEM LESÕES		USAVA CINTO: NÃO CONSTATADO

V2C - Dados da Habilitação

CATEGORIA: AD	Nº REGISTRO: 4271233406	UF: RS
VENCIMENTO HABILITAÇÃO: 04/08/2032	ETILÔMETRO: SIM	RESULTADO: 0,00mg/l



Documento Assinado Eletronicamente

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Certidão gerada em: 12/06/2026 15:53

Certidão gerada por: 3709841

Código de autenticidade: A2C7293A

Para validar: Acesse <https://crbm.bm.rs.gov.br/certidao>
Informando o código de autenticidade e a data do sinistro.
Esta cópia do documento foi emitida em 12/06/2026 15:53:52 por 3709841.