



Contabilidade e Revenue.
 CNPJ: 02966871/0001-90
 IE 091/0212686
 Rua Alvorada, nº49 – Passo Fundo/ RS
 e-mail: assisttelmo@gmail.com /
 vendas.assisttelmo@gmail.com
 Téc.: (54) 99923.1067 / (54) 99162.9397

ORÇAMENTO

CLIENTE: Prefeitura Municipal **CNPJ:** 87.564.381/0001-10 **DATA** 09/09/2024
 ENDEREÇO: Rua Tiradentes **CEP:** 95200-000
 CIDADE: Ibirubá - RS
 E-MAIL: esus@ibiruba.rs.gov.br

Orçamento Ibirubá

Sala -1

Sugador (troca e ajuste) R\$ 150,00
 Equipo- Substituição da válvula de comando duplo(Def,demora pra sair água) R\$ 180,00
 Ultrasson - (Não Vibra) Equipamento tera que ser retirado para corrigir o defeito R\$ 300,00

Sala -4

Equipo- Encaixe da Alta rotação vaza água- Troca do encaixe Borden R\$ 120,00
 Refletor não Liga-Defeito na base da cadeira- Terá que ser desmontado e trocado a chave micro switch R\$ 250,00
 Seringa tríplice -vazamento de água no sistema de irrigação-Troca R\$ 280,00
 Raio X-Cabeçote frouxo- Ajuste e alinhamento R\$ 200,00

Sala -3

Sugador- Não funciona- ajuste e troca do suporte e válvula R\$ 350,00
 Braço do refletor com o sistema desajustado- ajuste e troca da mola R\$ 180,00
 Ultrasson não tem força- terá que ser retirado para análise e correção do problema. (Caso tenha que trocar a placa será avisado.) R\$ 200,00
 Alta rotação com vazamento no encaixe- Troca do encaixe borden R\$ 110,00

Compressor

Revisão no compressor -pressão e ajuste, verificação nas valvulas. R\$ 300,00
 Seladora- Terá que ser levado para recuperar o Manípulo R\$ 150,00

Hermani

Jato de bicarbonato- troca da mangueira na caneta do jato R\$ 150,00
 Instalação do Jato de Bicarbonato R\$ 250,00

Raio X

Troca dos conjunto de rodizios do Raio X R\$ 340,00
 Laudo de 4 equipamentos para exames e dar baixa se possível R\$ 400,00

Total R\$ 3.910,00



JF SHOP.PERSONALIZADOS
RUA MABILIO BERNARDON, N38 – PASSO FUNDO/RS
CNPJ 24.993.963/0001-00

Sala 1 Sugador (Troca e ajuste)	R\$ 180,00
Equipo- Troa da válvula de comando duploi.	R\$ 210,00
Ultrasson Retirada e correção defeito.	R\$ 330,00
Sala 4 Equipo- Encaixe da Alta Rotação -Troca	R\$ 168,00
Refletor com defeito na base-Troca da chave	R\$ 320,00
Seringa Tríplice-Troca	R\$ 310,00
Raio X Ajuste	R\$ 250,00
Sala 3 Sugador -Suporte e válvula	R\$ 410,00
Braço refletor -Ajuste e troca da mola	R\$ 230,00
Ultrasson – reparo	R\$ 250,00
Alta Rotação-Troca do encaixe borden	R\$ 152,00
Compressor- Revisão e ajuste e alinhamento	R\$ 450,00
Selador- Manipulo	R\$ 200,00
Hermani -bJato de bicarbonato-substitui mangueira	R\$ 170,00
Instalação do jato de bicarbonato	R\$ 285,00
RIO x Substituição dos rodízios (conjunto)	R\$ 400,00
Laudo de 4 equipamentos para exames i possível descarte	R\$ 500,00
Total	R\$ 4.815,00

 JFshop.personalizados
Gilmar C. Junior
CPF: 025.643.930-39

Gilmar C. Junior

ServTécnica

Eletrônica

09 Setembro de 2024, Santa Cruz do Sul

Sala 1 Sugador (Troca e ajuste)	R\$ 210,00
Equipos- Troca da válvula de comando duplo.	R\$ 250,00
Ultrassom Retirada e correção defeito.	R\$ 450,00
Sala 4 Equipos- Encaixe da Alta Rotação -Troca	R\$ 200,00
Refletor com defeito na base-Troca da chave	R\$ 420,00
Seringa Triplice-Troca	R\$ 380,00
Raio X Ajuste	R\$ 290,00
Sala 3 Sugador -Suporte e válvula	R\$ 450,00
Braço refletor -Ajuste e troca da mola	R\$ 245,00
Ultrassom - reparo	R\$ 280,00
Alta Rotação-Troca do encaixe border	R\$ 170,00
Compressor- Revisão e ajuste e alinhamento	R\$ 500,00
Soldador- Manipulo	R\$ 250,00
Hermani -Boto de bicarbonato-substitui mangueira	R\$ 165,00
Instalação do jato de bicarbonato	R\$ 300,00
PIOx- Substituição dos rodízios (conjunto)	R\$ 440,00
Laudos de 4 equipamentos para exames e possível descarte	R\$ 600,00
Total	R\$ 5.620,00

Razão Social: Eletrônica ServTécnica LTDA

CNPJ: 09.621.981/0001-69,

Inscrição Estadual: 108/0159379,

Inscrição Municipal: 268700.

Endereço: Avenida Paul Harris, 712. Centro, Santa Cruz do SUL - RS

CEP 96510-408

Fone: (051) 3711-2787

09.621.981/0001-69

ELETRÔNICA SERVTECNICA LTDA

AV. PAUL HARRIS, 712

CENTRO ARRIO GRANDE - CEP 96510-408

SANTA CRUZ DO SUL - RS