

ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da contratação se evidencia na aquisição de materiais e serviço de mão de obra essenciais para a reforma do caminhão nº 186 placa IXM 9604 que faz parte da frota da secretaria . A reforma visa garantir o conserto do caminhão para garantir segurança para seu condutor e executar seus serviços como: transporte de cargas de cascalho e terra junto às propriedades do meio rural melhorando as condições de transporte e a qualidade de vida da população rural.

2. SETORES REQUISITANTES

O presente ETP - Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental.

3. DEMONSTRATIVO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Não foi elaborado Plano de Contratações Anual.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Solução contratação emergencial dos materiais será realizada por dispensa de licitação, com base no artigo 75, inciso I e VIII, da Lei nº 14.133/2021, que permite a contratação direta para a execução de serviços de infraestrutura de pequeno porte.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência das seguintes soluções, empresas que tinham o produto para atendimento imediato:

* Hidráulica Indústria e Comércio Ltda , inscrita no CNPJ 21.025.757/0001-00 sob o nº, com valor total de R\$ 1.928,20

* Ada Centro Automotivo CNPJ nº23.659.800/0001-14 no valor de R\$ 1.967,69

* Roberta Fiuza CNPJ: 39.438.292/0001-84 no valor de R\$ 6.880,00

Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução: Hidráulica Indústria e Comércio Ltda , inscrita no CNPJ 21.025.757/0001-00 sob o nº, com valor total de R\$ 1.928,20 por apresentar menor preço.

6. QUANTITATIVO ESTIMADO DOS ITENS POR SOLUÇÃO

Com base nas necessidades de reforma do veículo caminhão nº 186- placa IXM 9604.

Peças e serviço mão de obra para realizar conserto de ar condicionado .

-ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor estimado é de R\$ 1.928,20 (Hum mil novecentos e vinte oito reais e vinte centavos)

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução consiste na aquisição dos seguintes materiais e serviços, que são essenciais para a execução da reforma do caminhão conforme avaliação do veículo em oficina mecânica do município com diagnóstico para solução do problema apresentado no ar condicionado cfe orçamento anexo.

-CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas, nem interdependentes, para a viabilidade e a contratação desta demanda.

8. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

A adoção da solução não permite parcelamento, pois trata-se de materiais necessários para a execução integral da reforma do caminhão. A fragmentação da compra prejudicaria a continuidade de tal serviço.

9. DEMONSTRATIVO RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a adoção da solução se espera a rápida e eficiente reforma do caminhão para suprir a demanda da secretaria .

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

Não se vislumbra na presente contratação, a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente estudo evidência que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Ibirubá/RS, 28 abril de 2025.

Leomar Leomar Franken
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental



ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 680f-74d1-8c35-9c00-0867-7109

Assinado por **Adriana Hüther** em 28/04/2025 às 09:30:16
Identificador Único: **11xyknDTVeZ38XWztQvzMc**

Assinado por **LIBERTO LEOMAR FRANKEN** em 28/04/2025 às 14:51:32
Identificador Único: **JiiPJYcUy3CqqN9BtiMs8Z**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=680f-74d1-8c35-9c00-0867-7109>
