Página 1 de 1 23/mai/2018 10:31

RESULTADO DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO FORNECEDORES COM ITENS VENCIDOS

Modalidade: Convite Período: 2018

Ano da Licitação: 2018 Modalidade: Convite Nº da Licitação: 12 Data da Licitação: 03/05/2018

Julgamento: Menor Preço por Item Situação: Julgada Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA NO MOTOR NA RETRO HYUNDAI (MODELO: H930C) DO MUNICIPIO

TeleFire Stb Stb Item Quantidade Unid Descrição Marca Valor Unitário			Fornecedor Vencedor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717					
1		44-1682 Email:						
2	Valor Tota	Valor Unitário	Marca	Descrição	Unid.	uantidade	n Sub-Item (Item
3	1.241,00	1.241,00000	perkins	BRONZINA BIELA	UN	1,000	1	1
1,000 UN FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE perkins 128,10000	794,00	794,00000	perkins	BRONZINA MANCAL	UN	1,000	2	2
S	444,00	111,00000	perkins	BUCHA DE BIELA	UN	4,000	3	3
6 4,000 UN JOGO DE ANEIS 1103/1104 perkins 510,00000 7 1,000 UN JOGO DE JUNTAS INFERIORES perkins 1.441,20000 8 1,000 UN JOGO DE JUNTAS SUPERIORES COM perkins 1.341,00000 RETENTORES 9 10,000 L OLEO 15W40 perkins 11,80000 10 1,000 UN RETENTOR DIANTEIRO perkins 63,00000 11 1,000 UN RETENTOR TRASEIRO perkins 307,49000 12 1,000 UN SILICONE NEUTRO 50G black sul 28,00000 13 4,000 UN VALVULA DE ADMISSÃO 45,00000 14 4,000 UN VALVULA DE ESCAPE 49,99000 15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 17 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	128,10	128,10000	perkins	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	UN	1,000	4	4
7 1,000 UN JOGO DE JUNTAS INFERIORES perkins 1.441,20000 8 1,000 UN JOGO DE JUNTAS SUPERIORES COM perkins 1.341,00000 9 10,000 L OLEO 15W40 perkins 63,0000 10 1,000 UN RETENTOR DIANTEIRO perkins 63,0000 11 1,000 UN RETENTOR TRASEIRO perkins 307,4900 12 1,000 UN SILICONE NEUTRO 50G black sul 28,0000 13 4,000 UN VALVULA DE ADMISSÃO 45,0000 14 4,000 UN VALVULA DE ESCAPE 49,99000 15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN VIRABREQUIM 4.136,60000 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	156,00	19,50000	perkins	GUIA DE VALVULA ADMISSAO E ESCAPE	UN	8,000	5	5
8	2.040,00	510,00000	perkins	JOGO DE ANEIS 1103/1104	UN	4,000	6	6
RETENTORES 11,80000	1.441,20	1.441,20000	perkins	JOGO DE JUNTAS INFERIORES	UN	1,000	7	7
9 10,000 L OLEO 15W40 perkins 11,80000 10 1,000 UN RETENTOR DIANTEIRO perkins 63,00000 11 1,000 UN RETENTOR TRASEIRO perkins 307,49000 12 1,000 UN SILICONE NEUTRO 50G black sul 28,00000 13 4,000 UN VALVULA DE ADMISSÃO 45,00000 14 4,000 UN VALVULA DE ESCAPE 49,99000 15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 17 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	1.341,00	1.341,00000	perkins	JOGO DE JUNTAS SUPERIORES COM	UN	1,000	8	8
10				RETENTORES				
11 1,000 UN RETENTOR TRASEIRO perkins 307,49000 12 1,000 UN SILICONE NEUTRO 50G black sul 28,00000 13 4,000 UN VALVULA DE ADMISSÃO 45,00000 14 4,000 UN VALVULA DE ESCAPE 49,99000 15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	118,00	11,80000	perkins	OLEO 15W40	L	10,000	9	9
12 1,000 UN SILICONE NEUTRO 50G black sul 28,00000 13 4,000 UN VALVULA DE ADMISSÃO 45,00000 14 4,000 UN VALVULA DE ESCAPE 49,99000 15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	63,0	63,00000	perkins	RETENTOR DIANTEIRO	UN	1,000	0	10
13	307,49	307,49000	perkins	RETENTOR TRASEIRO	UN	1,000	1	11
14 4,000 UN VALVULA DE ESCAPE 49,99000 15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	28,00	28,00000	black sul	SILICONE NEUTRO 50G	UN	1,000	2	12
15 1,000 UN VIRABREQUIM 3.294,50000 16 1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	180,00	45,00000		VALVULA DE ADMISSÃO	UN	4,000	3	13
1,000 UN SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR 4.136,60000 BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	199,90	49,99000		VALVULA DE ESCAPE	UN	4,000	4	14
BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	3.294,50	3.294,50000		VIRABREQUIM	UN	1,000	5	15
CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,	4.136,60	4.136,60000		SERVIÇO DE MÃO - OBRA: APLAINAR	UN	1,000	6	16
MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,				BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR				
MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,				CILINDRO, LAVAGEMTERMICA DO				
RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,				MOTOR DIESEL, RETIRAR E COLOCAR				
RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,				MOTOR, MONTAGEM DO MOTOR,				
•				RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA,				
RETIFICAR BUCHA DE BIELA, RETIFICAR				RETIFICAR ALOJAMENTO MANCAL,				
				RETIFICAR BUCHA DE BIELA, RETIFICAR				
SEDES.				SEDES.				
otal de itens vencidos: 16 Total das Propostas Vencedoras:	15.912,85	as Propostas Vencedoras:	Total d			16	de itens vencidos:	otal de