

LAUDO DE VISTORIA
TRANSIT IVA-6401

Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Laudo Técnico	3
3. Finalidade	3
4. Informações complementares.....	3
5. Histórico	4
6. Análise	4
7. Conclusão	5
8. Apêndice.....	6
8.1. Foto 1	6
8.2. Foto 2	6
8.3. Foto 3	7
8.4. Foto 4	7
8.5. Foto 5	7
8.6. Foto 6	8
8.7. Foto 7	8
8.8. Foto 8	8
8.9. Foto 9	9
8.10. Foto 10	9
8.11. Foto 11	9
8.12. Foto 12	10
8.13. Foto 13	10
8.14. Foto 14	10
9. Anexo.....	11
9.1. ART.....	11



1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria em um Micro ônibus, marca Ford, modelo Transit 350 L Bus, chasis WF0DXPTDFDTA08928, cor branca, combustível Diesel, ano/modelo 2013, placas IVA-6401, potência 125 CV, lotação 14 passageiros, categoria Oficial, Renavan 00594891469, de propriedade da Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul, conforme fotos do apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul

Município de Barra do Rio Azul - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre o conserto do Micro ônibus acima caracterizada.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 17/03/2023

Local da vistoria: Município de Barra do Rio Azul



5. Histórico

Aos dezessete dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e três, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Barra do Rio Azul, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria para conserto dos danos no Micro ônibus acima caracterizado.

6. Análise

Foi realizada a análise do Micro ônibus em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para conserto e seu funcionamento perfeito:

IT	QT.	UN.	DESCRIÇÃO
1	1	Pç	Kit de embreagem
2	4	Lt	Aditivo Radiador
3	1	Pç	Viscosa
4	1	Pç	Válvula termostática
5	10	Lt	Óleo de motor
6	1	Pç	Filtro de ar motor
7	1	Pç	Filtro ar condicionado
8	1	Pç	Filtro de combustível
9	1	Pç	Filtro de óleo
10	1	Pç	Cola silicone
11	1	Pç	Bomba de óleo
12	1	Pç	Bomba de alta diesel
13	1	Jg	Juntas motor completo c/ retentores
14	1	Pç	Biela
15	1	Jg	Bronzinas Biela
16	1	Jg	Bronzinas de Mancais
17	4	Kit	Pistões e anéis
18	1	Jg	Vedante de válvulas
19	4	Pç	Buchas de biela (BG 862)



IT	QT.	UN.	DESCRIÇÃO
			SERVIÇOS: <ul style="list-style-type: none">- Banho químico;- Polir virabrequim;- aplinar face bloco;- mandrilar bucha biela;- ajuste altura pistões;- retífica cilindros;- adaptar buchas bielas;- montagem e lubrificação;- teste de trincas cabeçote;20 - aplinar cabeçote;- retificar sedes de válvulas;- retificar válvulas- assentamento de válvulas;- polir comandos;- teste de válvulas injetoras;- teste de bomba injetora;- montagem do motor;- instalação do motor;- ajustes diversos;- instalação e ajustes embreagem

7. Conclusão

Em face ao exame realizado, com base na análise realizada, no micro ônibus acima caracterizado, foi constatada a necessidade de execução dos serviços e substituição das peças descritas no item anterior, devido a sua complexidade, poderá a relação de peças e serviços sofrer alterações no decorrer da execução.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 20 de março do corrente ano, contendo 11 (onze) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 14 (quatorze) fotos no apêndice, ART, em anexos.



Eng. Glademir Karpinski

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8. Apêndice

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7




8.8. Foto 8



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14



9. Anexo
9.1. ART



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul



ART Número
12471443

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Motivo: NORMAL
--	--

Contratado
Carteira: RS083466 Profissional: GLADEMIR KARPINSKI E-mail: glademir.karpinski@gmail.com RNP: 2200072872 Título: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL E-mail: Endereço: RUA ROSAS 235 Telefone: CPF/CNPJ: Cidade: BARRA DO RIO AZUL Bairro: CENTRO CEP: 99795000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL Endereço da Obra/Serviço: Rua ROSAS 235 Município de Barra CPF/CNPJ: Cidade: BARRA DO RIO AZUL Bairro: CENTRO CEP: 99795000 UF: RS Finalidade: PÚBLICO Vlr Contrato(R\$): 1.000,00 Honorários(R\$): Data Início: 17/03/2023 Prev.Fim: 31/03/2023 Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Vistoria	Veículos Automotores		

ART registrada (paga) no CREA-RS em 20/03/2023

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL Contratante
--------------	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 3341-1387
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com