PARECER TÉCNICO

Conforme solicitação da EMPRESA TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Através do ofício **071/2023**, em vistoria realizada no canteiro da obra, verifica-se que a existência de postes de energia elétrica implantados na área a ser pavimentada, e que a pavimentação, por exigências de projeto, diminuiu muito a distância entre os cabos elétricos da rede e o pavimento, se configura uma situação de **grave risco de acidentes com pedestres e veículos**. Sendo necessário que se tome providência imediatamente. Modificando a posição dos equipamentos, bem como a altura das redes em relação ao pavimento da rua.

Barra do Rio azul, 15 de setembro de 2023.

Eng. Civil João Jaime Detoni
Resp. Téc. Mun. Barra do Rio Azul