LAUDO DE VISTORIA Rolo Dynapac

Glademir Karpinski Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

SUMÁRIO

1.	Apresentação	4
2.	Laudo Técnico	4
3.	Finalidade	4
4.	Informações complementares	4
5.	Histórico	5
6.	Análise	5
7.	Conclusão	6
8.	Apêndice	7
	8.1. Foto 1	7
	8.2. Foto 2	7
	8.3. Foto 3	8
	8.4. Foto 4	8
	8.5. Foto 5	8
	8.6. Foto 6	9
	8.7. Foto 7	9
	8.8. Foto 8	9
	8.9. Foto 9	10
	8.10. Foto 10	10
	8.11. Foto 11	10
	8.12. Foto 12	11
	8.13. Foto 13	11
	8.14. Foto 14	11
	8.15. Foto 15	12

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



	8.16. Foto 16	. 12
	8.17. Foto 17	. 12
	8.18. Foto 18	13
	8.19. Foto 19	13
	8.20. Foto 20	13
	8.21. Foto 21	14
	8.22. Foto 22	14
	8.23. Foto 23	14
	8.24. Foto 24	15
	8.25. Foto 25	15
	8.26. Foto 26	15
	8.27. Foto 27	16
	8.28. Foto 28	16
	8.29. Foto 29	16
9.	. Anexo	17
	9.1. ART	17
	9.2. Orçamento	18

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



Glademir Karpinski

4

Engenheiro Mecânico Especialista em Segurança do Trabalho

MBA em Gestão Ambiental

1. Apresentação

Glademir Karpinski, Engenheiro Mecânico, Especialista em Segurança do

Trabalho, inscrito no CREA nº RS083466. Vem expor e o que segue:

O contratante solicita a confecção de um laudo de vistoria para conserto de um rolo,

marca Dynapac, modelo CA 150, número identificador 10000102H0B001580, de

propriedade da Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul, conforme fotos do apêndice.

2. Laudo Técnico

Contratante

Prefeitura Municipal de Barra do Rio Azul

Município de Barra do Rio Azul - RS

3. Finalidade

A finalidade do presente laudo de avaliação é de fornecer um parecer técnico sobre

o conserto do rolo acima caracterizado.

4. Informações complementares

Data da vistoria:

11/05/2022

Local da vistoria:

Mantomac

Rua Cristóvão Colombo, 221 – Chapecó - SC

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



5. Histórico

Aos onze dias do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e dois, o Sr. Prefeito Municipal da cidade de Barra do Rio Azul, incumbiu o signatário, o Eng. Glademir Karpinski, a tarefa de realizar um laudo vistoria para conserto dos danos no rolo acima caracterizado.

6. Análise

Foi realizada a análise do rolo em questão, na qual foi constatada a necessidade de substituição das seguintes peças para conserto e seu funcionamento perfeito:

Item	Código	Quant.	Descrição
01	DP938790	01	Motor de tração dianteira
02	09000-TEL68	02	Óleo hidráulico
03	01000-00118	10	Kit Cleaning Review
04	01000-00040	02	Desengraxante Express Power 50
05	DP904004	02	Anel

Serviço de:

- limpeza das peças;
- diálise do sistema hidráulico;
- substituição do motor de vibração;
- montagem;
- ajustes diversos.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



7. Conclusão

Em face ao exame pericial realizado, com base na análise realizada, no rolo acima caracterizado, foi constatada a necessidade de substituição, das peças descritas no item anterior. A relação de peças e serviços poderá sofrer alterações no decorrer da execução dos serviços, devido a sua complexidade.

Sugere-se que seja substuido o motor de tração dianteira completo, pois a substituição apenas das peças danificadas do motor de tração dianteira, é mais oneroso, o que pode gerar um custo maior ao municipalidade, a substituição do motor irá gerar maior economicidade ao município, além de um melhor desempenho e durabilidade, pois se trata da substituição do conjunto completo.

Recomenda-se que as peças sejam substituídas por peças genuínas, a fim de garantir que não ocorra perda de desempenho, desgaste prematuro das peças, quebra, uma vez que as peças de mercado paralelo nem sempre passam pelo mesmo processo de controle de qualidade, podendo comprometer o desempenho e a durabilidade.

Foi realizado um orçamento com peças genuínas em concessionária e paralelas em oficina sem estar ligada a rede autorizada, e a diferença de valor é ínfima, ainda levando-se em conta a garantia de serviço, qualidade, garantia ..., recomenda-se que o serviço seja realizado em concessionária autorizada pela marca.

Sendo o presente laudo impresso, via computador, encerrado e lavrado em 19 de maio do corrente ano, contendo 19 (dezenove) páginas, numeradas sequencialmente, impressas e rubricadas no anverso, com 29 (vinte e nove) fotos no apêndice, ART e orçamento, em anexos.

Eng. Glademir Karpinski

Abdum Capusti.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387

8. Apêndice

8.1. Foto 1



8.2. Foto 2



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.3. Foto 3



8.4. Foto 4



8.5. Foto 5



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.6. Foto 6



8.7. Foto 7



8.8. Foto 8



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.9. Foto 9



8.10. Foto 10



8.11. Foto 11



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387

CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com




8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



8.14. Foto 14




Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.15. Foto 15



8.16. Foto 16



8.17. Foto 17



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387 e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



8.18. Foto 18



8.19. Foto 19



8.20. Foto 20



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.21. Foto 21



8.22. Foto 22



8.23. Foto 23



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.24. Foto 24



8.25. Foto 25



8.26. Foto 26



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



8.27. Foto 27



8.28. Foto 28



8.29. Foto 29



Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387



9. Anexo 9.1. ART

Vistoria

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Māquinas Rodoviirias

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Número 11915794

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: NORMAL Contratado Carteira: RS083466 Profissional: GLADEMIR KARPINSKI E-mail: glademir karpinski@gmail.com RNP: 2200072872 Titulo: Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.: Contratante Nume: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL. E-mail: Endereço: RUA ROSAS 235 Telefone: CPF/CNPJ: Cidade: BARRA DO RIO AZUL Bairro.: CENTRO CEP: 99795000 UF:RS Identificação da Obra/Serviço Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL Endereço da Obra/Serviço: Ras CRISTOVÃO COLOMBO 221 CPF/CNPJ: Cidade: CHAPECÓ Bairro: CENTRO CEP: 89804250 UF:SC Honorários(RS): Finalidade: PÚBLICO Vir Contrato(RS): 1.000,00 Data Inicio: 11/05/2022 Prev.Fim: 31/05/2022 Ent.Classe: Atividade Técuica Descrição da Obra/Serviço Quantidade

ART registrada (paga) no CREA-RS em 19/05/2022

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	GLADEMIR KARPINSKI	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL.

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas - RS CEP 99.900-000



9.2. Orçamento

		mainomac com o		Servicos	s Ltda	Orç	amento Técni	CO 181. 01	5197
		R Cristovao Color	nbo, 221			Deta	02/05/22 - Pag	ina 01	
A .		Chapeco-SC- CER	: 89804-250	Ê		Char	ndo Tecnico:		
		Fone: (55-49)3361	5399			Aten	den.: Vanderli de	os Sa	
MANT	DMA	www.mantomac.e	om.br			e-ma	e.		
Dados do Cliente		1							
Razão Soc.: Municipi	o de Barra do R	No Azul		E: ISE	ENTO	c	NPJ/CPF: 93	5.539.153/	0001-92
End.: R dos Crizantem	os. 110.				Bain	ro.: Centro		CEP	99795-000
Cidade: Barra do Rio A	zul	UF:RS Telefone/F	ax: (54) 3373	31184 /		Contato	è		
Transp.:		Banco.:	C	ond Pag	to.: 21 D	Dias			
Equipamento: DPC	A150D	Nr. Série: 10	000102H0B	001580	1	T.Hr.Op	0,00		
Ocorrência: 00019	99-Diagnostico								
Código	Especificação	ão do Produto	Loc	Uni	Qtde	Unitário	Desc	S.T	Total Iter
5V9820 A2 SVLA20 A1		Acessorios - Lavage stema Hidraulico			1,00	600,00 2,200,00	30,24 110,84	0,00	569,76 2.089,16
OVERZU A.I		2.658.92			1,00			oduto RS sconto RS RS	2.800,00 141,08 0,00
Total Servicos R\$						To	otal Produto F otal Desconto otal ST R\$ alor Total R\$		141,08
Total Servicos R\$ Ocorrência: 47HE. Código	5 -Cilindra de V		Loc	Uni	Qtde	To	otal Desconto otal ST R\$		141,08
Total Servicos R\$ Ocorrência: 47HE	5 -Cilindro de V Especificação Sv Motor de Sv Audiar de Motor Tradac Oteo Hidrauli Kit Cleaning I	ibracao ao do Produto Vibracao Substitui Mecanico Dianteira co	Loc 01yy01 Sacima 06zz09	Uni PONO NO PO	20,00	To To Vo	otal Desconto otal ST R\$ alor Total R\$	R\$	141.08 0.00 2.658,92 Total Ite 4.438,40 702,68 39.395,00 1.365,82 47,40 89,22
Ocorrência: 47HE Código SV7R41 84 SV8@NW FM DP384790 0000-TEL68 01000-000118	5 -Cilindro de V Especificação Sv Motor de Sv Auxiliar de Motor Tracción Cleo Hidrauli Kit Cleaning I Desengraxar Anel 5.141, 39.615,	Albracao ao do Produto Vibracao Substitul Mecanico Dianteira co Review tte Express Power 50 08 22	01yy01 Sacima	PC PC UN PC	20,00 4,00 1,00 2,00 10,00 2,00	Unitário 275,00 185,00 44,850,00 713,90 5,00 48,98 44,02	Desc Desc 1.061.60 37.32 5.455.00 71.98 2.60 4.74	S.T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	141,08 0,00 2,858,92
Total Servicos R\$ Ocorrência: 47HE Cédigo SV7R41 B4 SV8@NW FM DP384790 0900-TEL88 01000-00118 01000-00040 DP804004 Total Servicos R\$ Total Pegas R\$	5 -Cilindro de V Especificação Sv Motor de Sv Auxiliar de Motor Tracción Cleo Hidrauli Kit Cleaning I Desengraxar Anel 5.141, 39.615,	Albracao ao do Produto Vibracao Substitul Mecanico Dianteira co Review tte Express Power 50 08 22	01yy01 Sacima	PC PC UN PC	20,00 4,00 1,00 2,00 10,00 2,00	Unitário 275,00 185,00 44,850,00 713,90 5,00 48,98 44,02	Desc 1.061,60 37.32 5.455,00 71,98 2.60 4.74 4.44 otal Presconto	S.T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	141,08 0,00 2,858,92 Total Ite: 4,438,40 702,68 39,395,00 1,355,20 47,40 89,22 83,60 52,749,60 6,637,68

Observações

A partir do processamento do pedido, não será mais aceito o seu cancelamento.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000



Data Aprovação Assinatura do Cliente



Não deixe de aproveitar, 1 ano de garantia em sua peça genuína Komatsu.

Rua Senador Salgado Filho, 779 Getúlio Vargas – RS CEP 99.900-000 Fone: (54) 3341-1387

