



Laudo Técnico

Referente: **A relevância da ponte localizada no Rio Butiá, localidade de Pontãozinho, está é uma das pontes mais importantes da região do Pontãozinho pois a maior parte da produção agrícola é escoada por esta ponte.**

Data: 21/02/2025

1. JUSTIFICATIVA

Em virtude da importância e relevância da ponte do Rio Butiá, localizada no interior do município de Espumoso, na localidade de Pontãozinho, torna-se necessária o seu reparo imediato para garantir a segurança dos usuários e prevenir possíveis acidentes.

Estamos no mês de fevereiro e em março inicia a colheita de soja e os produtores utilizam essa ponte para escoar a produção, portanto há movimentação de veículos pesados e precisamos garantir a segurança.

Espumoso, 24 de fevereiro de 2025

Fábio Cecon

Secretario Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
Engenheiro Agrônomo – CREA/RS 199837

Fábio Cecon
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
Portaria nº 27.059/2025

Fábio Cecon

Engº. Agrônomo - CREA-RS 199837
RENASEM-RS 07386/2022