



**SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

AV. GETULIO VARGAS 1020 S – CENTRO
CEP: 89814-000 – CHAPECÓ –SC
CNPJ: 11.011.032/0001-09
E-MAIL: COMERCIAL@SANTASUL | TELEFONE: (49) 3323-8933
SITE: WWW.SANTASUL.COM.BR

**LAUDO
TÉCNICO**

Nº 290823

LAUDO TÉCNICO DE OBSOLESCÊNCIA

CLIENTE

Nome: Prefeitura Municipal de Saldanha Marinho
Cidade: Saldanha Marinho
E-mail: Hmsaldanhamarinho.dir@gmail.com

CNPJ: 92.399.153/0001-71
Responsável: Kelly Cristina Kipper
Telefone: (55) 3373-1068

O presente relatório possui o objetivo de relatar as conformidades ou não dos equipamentos aqui listados, a fim de constatar se o equipamento continua apto para uso.

EQUIPAMENTOS REVISADOS

1. Mesa Auxiliar (NS: N/C) 2
2. Berço (NS: N/C)..... 3
3. Maca Ginecológica (NS: N/C) 4



**SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

AV. GETULIO VARGAS 1020 S – CENTRO
CEP: 89814-000 – CHAPECÓ – SC
CNPJ: 11.011.032/0001-09
E-MAIL: COMERCIAL@SANTASUL | TELEFONE: (49) 3323-8933
SITE: WWW.SANTASUL.COM.BR

**LAUDO
TÉCNICO**

Nº 290823

1. Mesa Auxiliar (NS: N/C)

Informações Equipamento

Marca **N/C**
Modelo **N/C**
Alimentação **Mecânica**
Registro ANVISA **N/C**

Foto



Check-List	Em acordo	Desacordo	N/C	Observações
Integridade Física Externa Arranhões. Amassados. Partes danificadas.		X		
Integridade Física Interna Placas. Fiações. Sistema elétrico.		X		
Funcionamento Mecânico Motor. Válvulas. Engrenagens.			X	
Alarmes Sonoros. Luminosos			X	
Sensores Sensores Internos. Funcionamento.			X	
Bateria			X	
Filtros Se aplicável			X	
Acessórios Obrigatórios		X		
Alimentação			X	
Teste Funcional		X		

OBS: Equipamento obsoleto e em péssimo estado de conservação.

Valor aproximado para venda: R\$ 50,00



**SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

AV. GETULIO VARGAS 1020 S – CENTRO
CEP: 89814-000 – CHAPECÓ – SC
CNPJ: 11.011.032/0001-09
E-MAIL: COMERCIAL@SANTASUL | TELEFONE: (49) 3323-8933
SITE: WWW.SANTASUL.COM.BR

**LAUDO
TÉCNICO**

Nº 290823

2. Berço (NS: N/C)

Informações Equipamento

Marca **N/C**
Modelo **N/C**
Alimentação **Mecânico**
Registro ANVISA **N/C**

Foto



Check-List	Em acordo	Desacordo	N/C	Observações
Integridade Física Externa Arranhões. Amassados. Partes danificadas.		X		
Integridade Física Interna Placas. Fiações. Sistema elétrico.		X		
Funcionamento Mecânico Motor. Válvulas. Engrenagens.			X	
Alarmes Sonoros. Luminosos			X	
Sensores Sensores Internos. Funcionamento.			X	
Bateria			X	
Filtros Se aplicável			X	
Acessórios Obrigatórios		X		
Alimentação				
Teste Funcional		X		

OBS: Equipamento obsoleto, não segue os requisitos mínimos de norma e também em péssimo estado de conservação.

Valor aproximado para venda: R\$ 50,00

Engenheiro: Josemar Junior Weirich Av. Getúlio Dornelles Vargas 1020 S - Centro. Chapecó/SC.
CREA-SC: 180050-6 (49) 3323-8933 josemarsantasul@gmail.com



**SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

AV. GETULIO VARGAS 1020 S – CENTRO
CEP: 89814-000 – CHAPECÓ –SC
CNPJ: 11.011.032/0001-09
E-MAIL: COMERCIAL@SANTASUL | TELEFONE: (49) 3323-8933
SITE: WWW.SANTASUL.COM.BR

**LAUDO
TÉCNICO**

Nº 290823

3. Maca Ginecológica (NS: N/C)

Informações Equipamento

Marca	N/C
Modelo	N/C
Alimentação	Mecânica
Registro ANVISA	N/C

Foto



Check-List	Em acordo	Desacordo	N/C	Observações
Integridade Física Externa Arranhões. Amassados. Partes danificadas.		X		
Integridade Física Interna Placas. Fiações. Sistema elétrico.		X		
Funcionamento Mecânico Motor. Válvulas. Engrenagens.			X	
Alarmes Sonoros. Luminosos			X	
Sensores Sensores Internos. Funcionamento.			X	
Bateria			X	
Filtros Se aplicável			X	
Acessórios Obrigatórios		X		
Alimentação			X	
Teste Funcional	X			

OBS: Equipamento obsoleto, não segue os requisitos mínimos de norma de segurança do paciente.

Valor aproximado para venda: R\$ 200,00



**SANTA SUL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

AV. GETULIO VARGAS 1020 S – CENTRO
CEP: 89814-000 – CHAPECÓ –SC
CNPJ: 11.011.032/0001-09
E-MAIL: COMERCIAL@SANTASUL | TELEFONE: (49) 3323-8933
SITE: WWW.SANTASUL.COM.BR

**LAUDO
TÉCNICO**

Nº 290823

CONCLUSÃO

Respeitados os procedimentos operacionais, os de manutenção recomendados pelo(s) fabricante(s), atesta-se que os equipamentos acima mencionados encontram-se **OBSOLETOS, sendo por se tratar de equipamentos demasiadamente antigos, sem peças de reposição, com danos estruturais irreversíveis, sem sistemas de segurança ao paciente, entre outros.**

Atesta-se ainda que os equipamentos inspecionados **não estão aptos para uso.**

Chapecó/SC, 29 de Agosto de 2023.

JOSEMAR JUNIOR WEIRICH

Eng. Eletricista
CREA SC 180050-6