



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR HOSPITAL

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Contratação de serviço de mão de obra para concerto do radiador do gerador da secretaria de saúde setor hospital continuar atendendo as demandas do município.

EQUIPAMENTO: **GERADOR**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento está com problemas no radiador sendo necessário a contratação de serviços de concerto para o mesmo, para que o equipamento fique apto.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

SÃO VICENTE DO SUL RS 20 DE MAIO DE 2026.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.220/2021





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR HOSPITAL

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Compra de peças e a contratação de serviço de mão de obra para concerto da bomba injetora do gerador da secretaria de saúde setor hospital para continuar atendendo as demandas do município.

EQUIPAMENTO: **GERADOR**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de serviços detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento está com problemas na bomba injetora sendo necessário a aquisição de peças e a contratação de serviços de concerto para o mesmo, para que o equipamento fique apto.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

SÃO VICENTE DO SUL RS 21 DE MAIO DE 2026.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.220/2021

