



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: FORD/CARGO 2423

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BFYEAKD6DBS25985

ANO E MODELO: 2012/2013

PLACA: IUB5807

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peça e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos para o referido veiculo que está com defeito.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas muito serios de freio sendo necessário a substituição de eixos s,retentores eixos s, molas, buchas , arrebites de lonas de freio, aranhas trava de rodas, parafusos e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos para a troca desses e outros itens necessários para o bom funcionamento do veiculo .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de maio de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: VW/NOVA SAVEIRO RB MBVS

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BWKB45U6HP032515

ANO E MODELO: 2016/2017

PLACA: IXI9471

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no sistema de ignição o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito no sistema de ignição necessitando a troca das vela e a contratação de mão de obra do serviço de troca . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 06 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO SETOR OFICINA**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **NISSAN LIVINA 18S**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **94DJBLYI0EJ43I144**

ANO E MODELO: **2014**

PLACA: **IVQ9959**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra e compra de peças para o veículo **NISSAN LIVINA 18S – IVQ9959** Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problema em uma bobina de ignição sendo necessária a troca da mesma e na parte elétrica e sistema de ignição e injeção eletrônica sendo necessário o diagnostico de injeção e ignição eletrônica com scanner e conserto.

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 12 de maio de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022