



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO: ENÇILADERIRA MARCA PECOS E O TANQUE DAGUA**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção na ençiladerira marca pecos e o tanque dagua , objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se a necessidade de compra de peças (jogo de engrenagens para o tanque dagua e parafusos,porcas e diversos para a ençiladerira marca pecos e o tanque dagua da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO: ENÇILADERIRA MARCA PECOS E O TANQUE DAGUA
2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção na ençiladerira marca pecos e o tanque dagua , objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de contratação de mão de serviços mecânicos e serviços de solda para a ençiladerira marca pecos e o tanque dagua da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Portaria nº 595/2022

\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO: **CALCARIADEIRA 1 EIXO**
2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção na **calcariadeira 1 eixo**, objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de contratação de serviço de solda e serviço de torno para a **calcariadeira 1 eixo** da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: AGRALE/6000 D**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BYC2462VBC001085**

**ANO E MODELO: 2011/2011**

**PLACA: IRS9442**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Fazer a compra de peças para o referido veículo o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

constatou-se que o referido veículo esta com problema no sistema de arrefecimento (bomba d'agua pifada retentor dianteiro do motor e junta a a necessidade de adquirir essas peças para o conserto do veículo.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Parecer técnico de vistoria de veículo

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: AGRALE/6000 D**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BYC2462VBC001085**

**ANO E MODELO: 2011/2011**

**PLACA: IRS9442**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Fazer a compra de 12 metros de manga flexível 1.1/2 o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

constatou-se que o referido veículo esta com problema na manga flexível do tamque do leite te que terá que ser feita a substituição da mesma .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de março de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

---

**Parecer técnico de vistoria de veículo**

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: AGRALE/6000 D**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BYC2462VBC001085**

**ANO E MODELO: 2011/2011**

**PLACA: IRS9442**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Fazer a compra de peças e a contratação de mão de obra de serviços elétricos o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

constatou-se que o referido veículo esta com problema na parte elétrica necessitando a troca de faróis lâmpadas soquetes de lâmpada e a contratação de mão de obra de serviços elétricos para o conserto do veiculo.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 05 de maio de 2025

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022