



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 34

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: SNº

Ano e modelo: SNº

PLACA: SNº

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de compra de peça e contratação de serviço, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo precisa de serviços de torno e furacão, sendo assim, o item citado será reparado. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de maio de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico

Portaria nº 505/2022  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

---

**PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO**

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

**VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: FORD/CARGO 2423**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BFYEAKD6DBS25985**

**ANO E MODELO: 2012/2013**

**PLACA: IUB5807**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de compra de peça para o referido veiculo que está com defeito.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas muito serios nos rolamentos das rodas sendo necessário a substituição dos dois rolamentos retentor graxa sendo que tem que ser a gracha especial dos rolamentos e outros itens necessários para o bom funcionamento do veiculo .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 19 de maio de 2025.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022**

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico**

**Portaria nº 595/2022**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: MOTONIVELADORA **CASE/845 B**  
**CHASSI:HBZNO845TEAF04006**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Fazer a contratação de mão de obra de serviços mecanicos o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

constatou-se que o referido equipamento esta com problemas na bomba de alta (combustível) sendo necessária a retirada e conserto da mesma .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022