



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD19713HJ3361057

ANO E MODELO: 2018/2018

PLACA: IYU6612

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas na tampa de válvula amortecedores traseiro e no sistema que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito na tampa de válvula (trincada) esta com os amortecedores traseiros pifados e no sistema de injeção eletrônica tendo que fazer diagnostico necessitando a contratação de mão de obra e compra de peças . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: I/RENAULT LOGAN ZEN16MT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8A14SRZH5ML434636

ANO E MODELO: 2020/2021

PLACA: JAE9G35

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no sistema ignição e parte elétrica o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito na parte elétrica e e no sistema de ignição eletrônica tendo que fazer a troca das velas de ignição e o diagnostico de injeção eletrônica necessitando a contratação de mão de obra e compra de peças . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGRP48F0FG294044

ANO E MODELO: 2014/2015

PLACA: IWG8337

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas na tampa traseira do porta malas e na parte elétrica que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito na fechadura e batente da tampa do porta malas necessitando a troca e na parte elétrica precisando de conserto necessitando a contratação de mão de obra. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/20??



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE HOSPITAL**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: CHEVROLET/MONTANA PCIA A

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGCA8030MB165270

ANO E MODELO: 2020/2021

PLACA: JAN7D32

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no cano intermediario, cano silencioso final abraçadeiras e a contratação do serviço de troca o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.


3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com os canos de descarga furados necessitando a troca dos dois canos e a contratação do serviço de troca dos mesmos e demais itens necessários para que o veiculo fique apto . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 12 de maio de 2025



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022