



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 58

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **IVECO TECTOR 240E28**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93ZE2HMH0M8942118**

Ano e modelo: **2021/2021**

PLACA: **JAP6H81**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de peças e manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com defeito na balança, alinhamento, balanceamento e geometria, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do item, o qual resultou no valor de **R\$ 6.666,00** (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul, **05 de Abril de 2024.**

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº 61.

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **IVECO TECTOR 240E28**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93ZE2HMH0M8942118**

Ano e modelo: **2021/2021**

PLACA: **JAP6H81**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de peça e manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo está com defeito no vidro vigia, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do item, o qual resultou no valor de **R\$ 1.630,00** (mil, seiscentos e trinta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul, Mecânicos, 17 de Abril de 2024.

*Carlos Leandro Cavalheiro Dutra*  
Mecânico  
Portaria nº 595/2024

---

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022