



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

EQUIPAMENTO: **MOTONIVELADORA CASE/845 B**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **HBZN0845TAF04006**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção da máquina objeto da avaliação em razão de que o mesmo esta precisando do retentor do virabrequim e a válvula termostática o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou se que o referido equipamento esta precisando do retentor traseiro do virabrequim do motor e da válvula termostática devendo ser comprado essas peças .

Estas são as considerações que tinha no momento .

São Vicente do Sul – RS, 10 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

EQUIPAMENTO: **MOTONIVELADORA CASE/845 B**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **HBZN0845TAF04006**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção da máquina objeto da avaliação em razão de que o mesmo esta precisando do serviço de limpeza e conserto do radiador o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou se que o referido equipamento esta recebendo um motor novo sendo assim terá que ser feita o serviço de limpeza e conserto do radiador .

Estas são as considerações que tinha no momento .

São Vicente do Sul – RS, 10 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022