



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO: **TAMQUE DAGUA**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do tanque dagua , objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de contratação de serviço de mão de obra de desmontagem e montagem da bomba do tanque dagua da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 04 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO: **ROÇADEIRA HIDRAULICA**
2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção da roçadeira hidráulica , objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de contratação de serviço de mão de obra de desmontagem e montagem da caixa de engrenagem e serviço de solda na roçadeira hidráulica da patrulha agrícola da SDAM que esta com defeito .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 04 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO: **TRATOR TRAMONTINE TDH 1680**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção da **trator tramontine tdh 1680**, objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de contratação de serviço de torno para o pino do trator da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 04 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: CARGA CAMINHAO AGRALE/6000

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BYC2462VBC001085

PLACA: IRS9442

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do caminhão o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo esta com a com a alavanca de levantamento da cabine quebrada tendo que ser contratada a mão de obra de serviço para a troca da mesma .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de maio de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022