



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4909

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLO/VOLARE W8**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB12E3PAC033731**

ANO E MODELO: **2010/2010.**

PLACA : **IRJ6130**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito na embreagem o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no cilindro mestre de embreagem, nos grampos de molas sendo necessário a troca imediata destes itens e algo mais necessário .

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 23 de maio de 2025.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/MASCA GRANMICRO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB242456

ANO E MODELO: 2021/2022.

PLACA : JBA4B02

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito nos freios precisando ser consertado o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nos freios precisando ser trocada as duas cuicas de freio adaptador e abraçadeiras plásticas sendo necessário a troca imediata destes itens.

.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 23 de maio de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB242456

ANO E MODELO: 2021/2022

PLACA: JBA4B02

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Fazer o concerto dos freios o que esta impossibilitando o uso do veiculo e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

constatou-se que o referido veículo esta com problema nos freios necessitando a troca das duas cuicas de freio e demais itens necessários para o conserto do veiculo.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 23 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria n° 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB58M10KC098880

ANO E MODELO: 2019/2019

PLACA: IZJ6G35

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de serviços mecânicos e serviço de solda para o veículo descrito assim e posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com folga nas rodas precisando de ajuste e precisando de serviço de solda .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 12 de maio de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB256050

ANO E MODELO: 2021/2022

PLACA: JBG3C98

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra para o veículo e posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problema nas molas tendo que ser feita a desmontagem dos feixes de mola para arqueamento das mesmas e precisa de serviço de solda .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 12 de maio de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MPOLO/VOLARE V8L 4X4**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10PC068679**

ANO E MODELO: **2022/2023.**

PLACA : **JBO8G09**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeito nos freios o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nos freio sendo ser feita a contratação do serviço de mão de obra de serviços mecânicos para a troca de um cotovelo plástico 12mmxm16 .
.Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 23 de maio de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: M.BENZ/MASCA GRANMICRO O

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BM979277NB226978

ANO E MODELO: 2021/2022

PLACA: JBA4C28

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra e compra de peças para o veículo e posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problema mecânicos e problemas de freio sendo necessária a troca das lonas e ajustes de rolamentos .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 12 de maio de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022