



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **SPIN**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJP7520PB112182

Ano e modelo:

PLACA: JBH7D60

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e manutenção do veículo SPIN JBH7D60, objeto da avaliação, para garantir que a manutenção seja realizada de acordo com as especificações e recomendações do fabricante. As peças que terão de serem trocadas são, a bomba de agua sendo necessário a troca sendo também necessário a troca da correia do comando de válvula, retentor do comando, agua desmineralizada filtro de ar do ar condicionado, coxim do motor e terá a mão de obra e os serviços de scanner. Posteriormente, deve-se proceder à indicação do conserto, detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o peças e mão de obra especializada. Sendo assim, os itens referido veículo está com problemas na bomba de agua sendo necessário a troca sendo também necessário a troca da correia do comando de válvula, retentor do comando, agua desmineralizada filtro de ar do ar condicionado, coxim do motor e a contratação de mão de obra para a troca dos itens descritos acima .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 16 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: I/RENAULT LOGAN ZEN16MT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8A14SRZH5ML434636

ANO E MODELO: 2020/2021

PLACA: JAE9G35

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no volante do motor o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no volante do motor sendo necessária a retifica do mesmo (serviço de torno) é necessário para que o veiculo fique apto . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de junho de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022