



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 06

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MERCEDES BENZ/MASCARELLO GRANMICRO O**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BM979277NB242456**

Ano e modelo: **2021/2022**

PLACA: **JBA4B02**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito no sistema de ar condicionado, que se encontra muito sujo e com vazamento de água, sendo assim, será necessário o serviço de desmontagem, limpeza, lavagem interna do sistema de ar condicionado e montagem, que resultou no valor de **R\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação dos serviços.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N° 613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 05

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10KC098880**

Ano e modelo: **2019/2019**

PLACA: **IZJ6G35**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito no eixo dianteiro e vazamento de diesel, sendo assim, será necessário o serviço de concerto do eixo dianteiro e do vazamento de diesel, que resultou no valor de **RS\$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação dos serviços.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

Rua General João Antônio, 1305 - Centro - São Vicente do Sul - RS - CEP: 97420-000

Fone: +55 (51) 3257-1383

[www.saovicentodosul.rs.gov.br](http://www.saovicentodosul.rs.gov.br)

[gabinete@saovicentodosul.rs.gov.br](mailto:gabinete@saovicentodosul.rs.gov.br)



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 02

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M1MDC044741**

Ano e modelo: **2012/2013**

PLACA: **IUB5I95**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito nos freios, nos canos de diesel e vazamento de ar, sendo assim, será feita a manutenção dos freios, conserto do vazamento de ar e conserto dos canos de diesel, que resultou no valor de **R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação dos serviços.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de maio de 2023.

  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Rua General João Antônio, 1305 - Centro - São Vicente do Sul - RS - CEP: 97420-000

Fone: +55 1551 3257-1393

[www.saovicentodosul.rs.gov.br](http://www.saovicentodosul.rs.gov.br)

[gabinete@saovicentodosul.rs.gov.br](mailto:gabinete@saovicentodosul.rs.gov.br)