



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 11

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **IVECO/DAILY45S14 GRANFUR**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93ZK42A02B820228

Ano e modelo: **2010/2011**

PLACA: **ISD9606**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo precisa ser feito o serviço de reparo da bomba de alta pressão, limpeza do tanque, limpeza do tubo injetor e bicos injetores e troca de filtro lubrificante e filtro combustivel, sendo assim, todos os itens citados foram reparados e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **R\$8.764,00** (OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de março de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Mecânico Portaria N°.613/2022