



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: FIAT/ARGO DRIVE 1.3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD358A4HLYK57487

ANO E MODELO: 2020/2020

PLACA: JAE3E49

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas nos freios traseiros o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas nos freios traseiros sendo necessário a troca dos seguintes itens, 01 jogo de sapatas de freio, 2 tambores de freio traseiros, 01 cabo de freio de mão, 2 cilindros de roda e a contratação de mão de obra para a troca das peças e conserto dos mesmos para que o veiculo fique apto . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de junho de 2025


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: I/RENAULT LOGAN ZEN16MT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8A14SRZH5ML434636

ANO E MODELO: 2020/2021

PLACA: JAE9G35

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no ar condicionado, eletroventilador e na embreagem o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no ar condicionado, eletroventilador e na embreagem sendo necessária a troca do eletroventilador e o conjunto de embreagem completo é necessário a compra do eletroventilador,kit de embreagem, atuador da embreagem e a contratação de mão de obra para a troca e conserto dos mesmos para que o veiculo fique apto . Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 01 de julho de 2025


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **CHEVROLET/MONTANA PCIA A**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BGCA8030MB165270**

Ano e modelo: **2020/2021**

PLACA: **JAN7D32**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no sistema de arrefecimento o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto do mesmo com urgência pois esse veiculo não pode ficar parado por ser ambulância bem como os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo precisa fazer a compra da junta da tampa de cilindro, parafusos da tampa, bujões de drenagem, correia dentada, tensor da correia, bomba de agua, válvula termostatica, bobina de ignição, velas de ignição, conexões de agua e o que for necessário e a contratação dos serviços para a troca das peças necessitando a troca com urgência, pois esse veiculo é de uso extremo do município por ser ambulância.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de julho de 2025.


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022