



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 12

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: roçadeira hidráulica 1,80 com regulagem.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo:

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a referida roçadeira hidráulica fez necessário a manutenção para troca da cruzeta do cardan, como também, emendar o quadrado da roda guia, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 160,00** (cento e sessenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de maio de 2023.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 15

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Plantadeira Hidráulica Werner/PWF-4403, plantio direto, 03 linhas.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: nº série 050415.

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a referida Plantadeira Hidráulica fez necessário a manutenção para realizar o embuchamento de engrenagens, rodas e a troca de rolamentos, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 550,00** (quinhentos e cinquenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 16

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Colhedeira Ensiladeira de Forragens, c/ 01 linha, 10 facas.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: marca Netz, modelo BRAVA 300.

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a referida Colhedeira Ensiladeira de Forragens fez necessário a manutenção para soldar, retificar e encher furo da ensiladeira, como também furar o cano do cardan, sendo assim todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 340,00** (trezentos e quarenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 17

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Enxada Rotativa, Bem 13521.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo:

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a referida Enxada Rotativa fez necessário a manutenção para a retirada de arame, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 420,00** (quatrocentos e vinte reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 18

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Trator Tramontini, PIN TDH1680BCG0160020.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: modelo 1680.

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido Trator Tramontini fez necessário a manutenção para soldar o puxador e o cano de descarga, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **R\$ 420,00** (quatrocentos e vinte reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 19

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Retroescavadeira JCB, tracionada, cabine fechada, ar condicionado.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo: modelo 3CX.

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a referida Retroescavadeira JCB fez necessário a manutenção para encher e torner embolo do pistão, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 160,00** (cento e sessenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de maio de 2023.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 20

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: Distribuidor de Calcáreo 2,5M/LARG DIST 6-25M/4,2X1,8X1,87. MASAL EST e o Distribuidor de Calcáreo em linhas, tração mecânica/c. pneus, cap. 700kg.

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo:

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos Distribuidor de Calcáreo 2,5M/LARG DIST 6-25M/4,2X1,8X1,87, MASAL EST e o Distribuidor de Calcáreo em linhas, tração mecânica/c. pneus, cap. 700kg, foi necessário a manutenção para tirar tocos e parafusos, endireitar cardan, solda, torno dos eixos e luvas, tirar a caixa de redução, troca de engrenagens, tirar sessão da grade, tirar toco da corrente, endireitar 3 chapas da esteira, enchimentos de buchas, retirada do elo da esteira, enchimento do flange do espalhador, troca de rolamentos, soldagem do pé, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandaram a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores do município, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 12 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022