



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 15

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO: VAN

Veículo de tração mecânica: **I/M.BENZ 416CDISPRINTERM**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **8AC907843LE180050**

Ano e modelo: **2019/2020**

PLACA: **JAC1G29**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos veículos estão com trincados nos parabrisas, sendo assim, todos os itens citados foram reparados e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **RS2.240,00**(dois mil duzentos e quarenta reais reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 29 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 14

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO: LOGAN

Veículo de tração mecânica: **H4ME734Q078758**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **8A14SRZH5ML442135**

Ano e modelo: **2020/2021**

PLACA: **JAE9G30**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos veículos estão com trincados nos parabrisas, sendo assim, todos os itens citados foram reparados e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **RS1.290,00**(um mil duzentos e noventa reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 29 de maio de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 13

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO: LOGAN

Veículo de tração mecânica: **I/RENAULT LOGAN ZEN16MT**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **8A14SRZH5ML434636**

Ano e modelo: **2020/2021**

PLACA: **JAE9G35**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos veículos estão com trincados nos parabrisas, sendo assim, todos os itens citados foram reparados e demandaram de mão de obra especializada, o qual resultou no valor **RS1.290,00**(um mil duzentos e noventa reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais, indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 29 de maio de 2023.



Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022