



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de equipamento

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

VEICULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: trator mf 275

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 275047063

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do, objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o trator esta com os parafusos que segura a barra de tração quebrados e terão que ser retirados os tocos dos mesmos e serviço de solda no trator da patrulha agrícola da SDAM. Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 16 de junho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE**

---

1. OBJETO DO PARECER TECNICO: **ROÇADEIRA HIDRAULICA MEC HUL E MOTOR DO POÇO ARTEZIANO**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção dos equipamentos, objeto da avaliação em razão de que os mesmos estão com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se a necessidade de contratação de serviço de montagem da caixa de transmissão da roçadeira hidráulica e troca da cruzeta e serviço de furo e chaveta da polia do motor do poço artesiano para que continue a atender as demandas do município .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 01 de julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de implemento

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

**TRATOR: MF 275**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 275047063**

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do, objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos na bateria o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de troca e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que a bateria do trator esta vencida e que necessita a compra de uma bateria de 100 amperes para o trator mf 275 da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de julho de 2025.

\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de equipamento

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

IMPLEMENTO AGRICOLA: GRADE NIVELADORA 32 LAMINAS

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do, objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que a grade niveladora esta com as laminas dentadas dianteiras gastas sendo necessário a compra de 16 laminas para o implemento da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 16 de julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria n° 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE**

---

Parecer técnico de vistoria de equipamento

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

IMPLEMENTO AGRICOLA: ARADO IDRAULICO 4 LAMINAS

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do, objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**2. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o arado hidraulico esta com as laminas gastas sendo necessário a compra de 6 laminas sendo 4 para a substituição imediata e 2 para ficar no almoxarifado da patrulha agrícola da SDAM.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 16 de julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria n° 595/2022