



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

EQUIPAMENTO: MOTONIVELADORA CASE/845 B

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: HBZN0845TAF04006

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção da máquina objeto da avaliação em razão de que o mesmo esta precisando de conserto o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder a compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que os veículos e máquinas fiquem aptos para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou se que o referido equipamento esta com o giro da cela da lamina sem funcionar sendo necessário a contratação de serviço para o conserto da mesma .

Estas são as considerações que tinha no momento .

São Vicente do Sul – RS, 15 de julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

Veículo: VW/ PARATI 1.8 SURF

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI:9BWDC05W58T187130

Ano e modelo: 2008/2008

PLACA: IOO5E02

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da compra de peças, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas na suspensão necessitando a troca das seguintes peças bucha de balanço bucha do estabilizador pivô junta homocinética borracha homocinética bucha agregado calço do motor rolamento dianteiro kit amortecedor + coxim dianteiro mangote de freio jogo de pastilhas kit rolamento traseiro kit amortecedor traseiro borracha superior amortecedor terminal da direção bucha da barra da direção cubo de roda dianteiro líquido de freio amortecedor tampa traseira parafuso roda e mão de obra referente a troca de peças e embuchamento, sendo assim, todos os itens citados serão comprados e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a contratação do serviço ,.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de Julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022