



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **Trator John Deere:6100**

CHASSI: **IBM6100JTJA001152**

PLACA:

ANO:

2. FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Constatar a necessidade da contratação dos serviços detalhando quais os procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento esta com os dois pneus traseiros e os dois pneus dianteiros com defeitos necessitando de serviço de recalchutagem dos mesmos sendo necessário a contratação do serviço para o conserto dos mesmos sendo que é em caráter de urgência pois o equipamento esta parado sem condições de uso por conta deste problema, constatando que o processo licitatório de compra de pneus esta em andamento sem previsão para sair inviabilizando a compra .

Essas eram as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 20 de janeiro de 2026.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°220/2021

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria N° 595/2022