

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1

2

3

4



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **FORD/CARGO 2423**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BFYEAKD6DBS25985**

ANO E MODELO: **2012/2013**

PLACA: **IUB5807**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Fazer a compra de 02 baterias de 100 amperes o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

constatou-se que o referido veículo esta com problema de bateria tendo que ser feita a substituição das duas baterias necessitando a compra das mesmas .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de maio de 2025

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

---

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **CAMINHÃO CAÇAMBA AGRALE/13000**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BYC48A2ABC000560**

ANO E MODELO: **2011**

PLACA: **IRO1166**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra de serviços mecânicos .

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

constatou-se que o referido veículo esta com problemas no radiador de óleo e vazamentos na turbina sendo necessário a contratação de mão de obra de serviços para, consertar os vazamentos do veiculo .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânica  
Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo

**1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:**

Veículo: CAMINHÃO BASCULANTE AGRALE/13000

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CHASSI:9BYC48A2DBC000755

Ano e modelo: 2011/2011

PLACA: ISH0425

**2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da compra de peças, que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo está com defeito nas válvulas de freio e na relé, sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandam a substituição das mesmas sendo necessária a compra ,.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 15 de Julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**  
Mecânico  
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Parecer técnico de vistoria da máquina

1. OBJETO DO PARECER TÉCNICO:

EQUIPAMENTO:: RETROESCAVADEIRA

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: SOR3CXTTTJ2740310

MODELO: JCB 3 CX PLUS

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo necessita da compra da bomba alimentadora, que está impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e o procedimento da troca da mesma. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela Secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que a referida máquina está com defeito na bomba alimentadora do combustível, sendo assim, terá que feita a substituição da mesma sendo necessária a compra.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 18 de Julho de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico

Portaria nº 595/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

---

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 38

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **PATROLA CASE**

**NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:**

Ano e modelo:

**PLACA:**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de compra de peças e contratação de serviços para o veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.


**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo está com defeitos e precisa de torno e solda, sendo assim, os itens citados serão reparados. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

---

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 39

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **IVECO TECTOR 240E28**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93ZE2HMH0M8942118**

Ano e modelo: **2021/2021**

PLACA: **JAP6H81**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peça e contratação de serviços, com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está parado, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito na sua parte mecânica. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 21 de julho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022