



#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

#### 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: FIAT/ARGO DRIVE 1.3

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BD358A4HNYL37112

PLACA: JAV8E71

ANO E MODELO: 2021/2022

### 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

### 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

## 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas na suspenção dianteira e traseira, freio dianteiro e traseiro, buchas das balanças, terminal de direção, velas, correia e demais itens necessários para que o veiculo fique apto .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de agosto de 2025.

Carlos Leoniro Caralhalio Datr Mecânico — Portario nº 509/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022





#### ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE **SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE**

# Parecer técnico de vistoria de equipamento

## 1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: MARCOPOLO/VOLARE DV9L R

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PBC1P31PC069376

PLACA:JBO 3E50

ANO E MODELO: 2022/2023

## 2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e a contratação de mão de obra especializada detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

# 3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

# 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com o radiador furado tendo que ser feita a contratação do serviço de retirada e colocação no veiculo e a compra de abraçadeiras e aditivo de radiador veiculo novo . Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 05 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra Mecânico Portariá nº 595/2022