



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLO/VOLARE V6L EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB74M1MFC054438**

PLACA: **IXB6540**

ANO E MODELO: **2014/2015**

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **MARCOPOLO/VOLARE W8 ON**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB12E3PAC033731**

PLACA: **IRJ6130**

ANO E MODELO: **2010/2010**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças e a contratação de serviços de mão de obra especializada detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos veiculos estão com problemas mecânicos tendo que ser feita a compra de peças demais itens necessários para que os veiculos fiquem aptos.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 11 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 93PB58M10KC098880

PLACA: IZJ6G35

ANO E MODELO: 2019/2019

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de contratação de mão de obra e serviço de solda detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veiculo está com problemas na suspensão dianteira necessitando a contratação de serviços de desmontagem e montagem e serviço de solda .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 613/2022