



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEICULO DE TRACÇÃO MECANICA: GM/CORSA SEDAN MAXX

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGXH19G07C179111

ANO E MODELO: 2007/2007

PLACA: INU0A76

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas nos freios o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação da contratação do serviço de mão de obra para a limpeza do sistema e o conserto e os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o veículo está com problemas nos freios tendo que ser feita a limpeza do sistema e o conserto do sistema de freio sendo assim fazer a contratação do serviço de mão de obra para a limpeza e conserto do mesmo .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavallheiro Dutra
Mecânico

Portaria nº 395/2025

Carlos Leandro Cavallheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA: CHEV/SPIN 18L AT PREMIER

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJP7520PB112182

ANO E MODELO: 2022/ 2023

PLACA: JBH7D60

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no ar condicionado tendo que ser substituído a carga de GASR134 o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra do GAS e os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o veículo está com problemas no ar condicionado tendo que ser substituído sendo assim, será necessário a aquisição do produto (GASR134) precisando ser substituído.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico

~~Portaria nº 595/2022~~

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEICULO DE TRACÇÃO MECANICA: CHEVROLET/CELTA 1.0L LT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGRP48F0FG294044

ANO E MODELO: 2014/ 2015

PLACA: IWG8337

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas na correia de acessórios e na parte elétrica impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra da peça e a contratação do serviço de mão de obra para o conserto da parte elétrica e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o veículo está com problemas na correia de acessórios tendo que ser substituída sendo assim, será necessário a aquisição do produto (correia) precisando ser substituído e a contratação do serviço de conserto da parte elétrica do veículo.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA: **MARCOPOLO/VOLARE DV9L R**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PBC1P31PC069376**

ANO E MODELO: **2022/ 2023**

PLACA: **JBO3E50**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas na parte elétrica impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra das peças e a contratação do serviço de mão de obra para o conserto da parte elétrica e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o veículo está com problemas na parte elétrica tendo que ser substituídos 1 fuzivel 2 de 300A, 2 fuzivel de 150A e 2 lampadas h7 sendo assim, será necessário a aquisição dos produtos (fuziveis e lampadas) precisando ser substituído e a contratação do serviço de conserto da parte elétrica do veiculo.


Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022


Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETOR DE TRANSPORTE

PARECER TÉCNICO DE VISTORIA DE VEÍCULO

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA: CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJC7520JB214496

ANO E MODELO: 2017/2018

PLACA: IYO4710

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas na suspensão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra das peças e contratação de mão de obra para a troca das mesmas e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o veículo está com problemas na suspensão tendo que ser substituídos as 2 bieletas da barra estabilizadora dianteira e a contratação do serviço de mão de obra para a troca sendo assim, será necessário a aquisição dos produtos precisando ser substituído.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 28 de janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **FIAT/ARGO DRIVE 1.3**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **CHASSI:9BD358A4HLYK57487**

ANO E MODELO: **2020/2020**

PLACA : **JAE3E49**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problema de bateria sendo necessária a troca da mesma o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas de bateria sendo necessária a troca da mesma para o bom funcionamento do mesmo .

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 29 janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **FIAT/ARGO DRIVE 1.3**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **CHASSI:9BD358A4HNYL3112**

ANO E MODELO: **2021/2022**

PLACA : **JAV8E71**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problema de no carter (furado motivo batida de pedra) sendo necessária a troca do mesmo o que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de compra e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com problemas no carter sendo necessária a troca do mesmo e a contratação do serviço de mão de obra para a troca para o bom funcionamento do mesmo

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 29 janeiro de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022
Mecânico Portaria N.º 613/2022

Certidão emitida gratuitamente.