



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: MOTONIVELADORA CASE 845 B

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: HBZNO845TEAF04006

PLACA:

ANO E MODELO:

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento está com problemas nos amortecedores do capo traseiro sendo necessário a compra dos três para a substituição dos mesmos.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 18 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: RETROESCAVADEIRA JCB 3CX

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: S0R3CXTTTJ2740310

PLACA:

ANO E MODELO:

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o trator fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento está com problemas nas travas e anéis dos bicos injetores sendo necessário a compra dos mesmos para a substituição.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 18 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico Portaria Nº.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR DE TRANSPORTE

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA: **RETRO ESCAVADEIRA XCMG XC870BRI**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **XUG08703APPA02143**

PLACA: XXXXXX

ANO E MODELO: 2023/2023

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constar a necessidade de compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento está com o vidro superior da porta lado direito quebrado tendo a necessidade da compra para a substituição.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.


São Vicente do Sul – RS, 22 de agosto de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 42

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **FORD CARGO 2423**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BFYEAKD6DBS25985**

Ano e modelo: **2012/2013**

PLACA: **IUB5807**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra de uma bateria para o veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problema que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais os procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido precisa de troca de bateria, sendo assim, todos os itens citados serão reparados. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 13 de AGOSTO de 2025.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico

Portaria n° 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra
Mecânico Portaria N°.613/2022