



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 04

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ/MASCARELLO  
GRANMICRO O**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BM979277NB256050**

Ano e modelo: **2021/2022**

PLACA: **JBG3C98**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo tem defeito nas molas, sendo assim, os itens pino de centro 10x4, calço feixe de molas, porca 10mm e mola terceira parabólica dianteira serão adquiridos para manutenção do feixe de mola e arqueamento/organização das molas, que resultou no valor de **R\$ 1.091,00 (Mil e Noventa e Um Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de junho de 2023.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

---

---

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n.º. 18

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 ON**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB12E3PAC033731**

Ano e modelo: **2010**

PLACA: **IRJ6130**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**


Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo tem defeito nas molas, sendo assim, os itens pino de centro 12x6, porca 12mm e mola terceira parabólica dianteira serão adquiridos para manutenção do feixe de mola e arqueamento/organização das molas, que resultou no valor de **RS 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de junho de 2023.

  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N.º.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n.º 19

**1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: **MERCEDES BENZ/MASCARELLO GRANMICRO O**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BM979277NB242456**

Ano e modelo: **2021/2022**

PLACA: **JBA4B02**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo tem defeito nas molas, sendo assim, os itens pino de centro 9x16, calço feixe de molas, porca 9/16, trava química, arruela lisa e pino de centro 18x10 serão adquiridos para mão de obra, manutenção do feixe de mola e serviço de solda, que resultou no valor de **R\$ 957,00 (Novecentos e Cinquenta e Sete Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação do serviço e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de junho de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N.º.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 20

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MICRO ONIBUS MARCOPOLLO/VOLARE V8L 4X4 EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB58M10KC098880**

Ano e modelo: **2019/2019**

PLACA: **IZJ6G35**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo tem defeito na tração, sendo assim, será necessário o serviço de mão de obra de manutenção da tração do veículo, que resultou no valor de **RS 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)**, indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação dos serviços.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de junho de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N°.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n.º 21

**1. OBJETO DO ATESTADO TÉCNICO:**

Veículo de tração mecânica: **MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V6 ON**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB37K2MBCD34371**

Ano e modelo: **2010/2011**

PLACA: **IRH5855**

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TÉCNICO:**

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo tem defeito no eixo e rodas, sendo assim, será necessário o serviço de mão de obra e solda, que resultou no valor de **R\$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)**, ~~indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação dos serviços.~~

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 02 de junho de 2023.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria N.º.613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 22

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MARCOPOLO/VOLARE V6L EO**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **93PB74M1MFCO54438**

Ano e modelo: **2014/2015**

PLACA: **IXB6540**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de concerto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:


~~Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.~~

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo teve curto circuito na parte elétrica, sendo assim, será necessário a contratação de serviço elétrico de conserto do curto circuito, que resultou no valor de **RS 350,00** (Trezentos e Cinquenta Reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação dos serviços.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 05 de junho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022