



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: CHEV/SPIN 1.8L AT ACT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 9BGJE7520NB167228

Ano e modelo: ano 2022 modelo 2022.

PLACA: JBG6107

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no ar condicionado que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito no ar condicionado precisando fazer a troca do filtro de gabinete limpeza do sistema produto TIRRENO FLU .DS.282DU1 recolocação do gás R134A RLX 136KG ONU 3159 e mão de obra serviço o qual o valor ficara em 440 quatrocentos e quarenta reais

indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a compra da peça e substituição e compra de tal bem. Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 10 de junho de 2024.

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra nº 595/2022  
Mecânico Portaria N° 613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

Veículo de tração mecânica: //FORD TRANSIT NIKS PAS

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: WF0DTTVD1PU006766

Ano e modelo: ano 2022 modelo 2023.

PLACA: JBZ7H49

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no elevador para cadeirante e geometria que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria, que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com problemas no elevador de cadeirante e serviço de geometria serviço ficou o valor de 540,00 quinhentos e quarenta reais indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a compra da peça e substituição e compra de tal bem.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 10 de junho de 2024.

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Mecânico Portaria Nº 613/2022



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**Parecer técnico de vistoria de veículo**

**1. OBJETO DO PARECER TECNICO:**

Veículo de tração mecânica: I/RENAULT LOGAN ZEN16MT

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: 8A14SRZH5ML442135

Ano e modelo: ano 2020 modelo 2021.

PLACA: JAE9G30

**2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:**

Constar a necessidade de manutenção do veículo objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com problemas no ar condicionado motor ventilação interna e painel de comando ventilação que esta impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

**3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:**

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

**4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:**

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito no ar condicionado necessitando a troca do motor de ventilação interna e conserto do painel de controle do ar também fazer diagnostico com scanner do sistema de injeção eletrônica sendo o valor de 2360,00 dois mil trezentos e sescenta reais indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a compra da peça e substituição e compra de tal bem.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul - RS, 10 de junho de 2024.

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra  
Mecânico

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº 613/2022



Rua General João Antônio, 1306 - Centro - São Vicente do Sul - RS - CEP: 97426-000

Fone: +55 51 3267-1393

www.saovicentodosul.rs.gov.br

gabinate@saovicentodosul.rs.gov.br