



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **RETROESCAVADEIRA JCB 3CX**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **SOR3CXTTJ2740310**

ANO: **2018**

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças e a contratação de mão de obra de serviços mecânicos detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido equipamento da secretaria de obras e saneamento esta com problemas no sistema hidráulico dos comandos tendo a necessidade de compra da válvula de descarga e a válvula hidráulica de alivio e a contratação de mão de obra para a troca e conserto dos mesmos .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 01 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022

✓



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO**

Parecer técnico de vistoria de equipamento

1. OBJETO DO PARECER TECNICO:

VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA: **RETROESCAVADEIRAS**
XC870BRI CHASSI: XUG08703APPA02143 ANO: 2023
XC870BRI CHASSI: XUG08703CRPA0144 ANO: 2024

2. FINALIDADE DO PARECER TECNICO:

Constatar a necessidade da compra de peças detalhando quais peças e procedimentos serão executados.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o equipamento fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que os referidos equipamentos da secretaria de obras e saneamento estão com problemas nos cardã da tração dianteira tendo a necessidade de compra dos dois um para cada equipamento para a troca para o bom funcionamento dos mesmos .

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 22 de setembro de 2025.

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra
Mecânico
Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavaleiro Dutra
Mecânico Portaria Nº.613/2022