



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

---

Parecer técnico de vistoria de veículo n°. 85

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **MOTONIVELADORA CASE**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO:

Ano e modelo:

PLACA:

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de compra do vidro da MOTONIVELADORA CASE, tendo em vista que o mesmo está quebrado, impossibilitando de realizar serviços na comunidade por falta de segurança para o operador. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo está com o vidro lateral direito da porta sendo assim, todos os itens citados serão reparados e demandam a substituição do mesmo, o qual resultou no valor de **RS 1.343,00** (mil, trezentos e quarenta e três reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação e compra de tal bem.

Essas eras as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 08 de julho de 2024.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra

Mecânico Portaria N°.613/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Parecer técnico de vistoria de veículo nº. 86

1. OBJETO DO ATESTADO TECNICO:

Veículo de tração mecânica: **Santana Quantun**

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO: **9BWZZ331WP008618**

Ano e modelo: **1998/1999**

PLACA: **IHX8121**

2. FINALIDADE DO ATESTADO TECNICO:

Constatar a necessidade de manutenção do veículo e peças com objeto da avaliação em razão de que o mesmo está com defeitos que estão impossibilitando o uso e, posteriormente, proceder à indicação de conserto e quais as peças e procedimentos a serem feitos. Bem como a solução a ser apresentada.

3. GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECISÃO:

Foi realizada de acordo com o que foi repassado pela secretaria que faz uso, bem como, analisando através de uso na própria avaliação para que o veículo fique apto para utilização.

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO E DATA DE REFERÊNCIA:

Constatou-se que o referido veículo esta com defeito em suas portas e necessita de mão de obra especializada e peças a serem trocadas, sendo assim, todos os serviços citados serão reparados e demandaram o serviço do item, o qual resultou no valor de **R\$ 2.206,00** (dois mil, duzentos e seis reais), indico que foram realizadas pesquisas de preço no mercado em três fornecedores, os quais indicaram o valor acima referido como o de menor valor para a contratação de tal serviço.

Essas são as considerações que tinha para o momento.

São Vicente do Sul – RS, 09 de julho de 2024.

**Carlos Leandro Cavalheiro Dutra**

Mecânico

Portaria nº 595/2022

Carlos Leandro Cavalheiro Dutra  
Mecânico Portaria Nº.613/2022